



KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN V RÁMCI SO 04



Stavební objekt	Číslo skupiny	Číslo inventarizace	Taxon latinsky	Taxon český	Výška [m]	Šířka koruny [m]	Obvod kmene [cm]	Plocha [m²]	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y	Poznámka
SO 04	SK6	22	<i>Salix fragilis</i> (100%)	vrba křehká	0,5	0,5	-	2,0	-647 096,00	-1 070 278,00	skupina 3 kusů
SO 04	SK7	23	<i>Salix fragilis</i> (100%)	vrba křehká	2,0	2,0	-	2,0	-647 086,00	-1 070 237,00	keř
SO 04		24	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	1,0	0,5	-	1,0	-647 074,00	-1 070 214,00	pařezový obrost
SO 04		25	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	0,5	2,0	-	1,0	-647 074,00	-1 070 201,00	po řezu
SO 04		26	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	0,5	2,0	-	1,0	-647 056,00	-1 070 203,00	po řezu
SO 04	SK8	27	<i>Salix fragilis</i> , (20%), <i>Reynoutria japonica</i> (70%), <i>Fraxinus excelsior</i> (10%)	vrba křehká, křídlatka japonská, jasan ztepilý	2,0	5,0	-	5,0	-647 024,00	-1 070 202,00	
SO 04	SK9	28	<i>Salix fragilis</i> (100%)	vrba křehká	0,5	4,0	-	3,0	-647 000,00	-1 070 204,00	po řezu
SO 04		29	<i>Alnus glutinosa</i>	oiše lepkavá	0,5	0,5	< 10	-	-647 020,00	-1 070 193,00	ve stěně
SO 04		30	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	1,0	0,5	< 10	-	-646 962,00	-1 070 208,00	semenáč
SO 04		31	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	1,0	1,0	-	1,0	-646 932,00	-1 070 211,00	po řezu
SO 04		32	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	10,0	10,0	63, 58, 49, 46	-	-646 951,00	-1 070 201,00	vícekmenný

Veškeré dotčené dřeviny realizací udržovacích prací se nacházejí na pozemku investora (Povodí Labe, státní podnik) - pozemek parc. č. 2876/1 k. ú. Chrudim

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			<div></div> <div>PIŠTOVY 820 537 01 CHRUDIM</div> <div>TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310</div> <div>E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O.</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : V+K	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. TOMÁŠ MLÁDEK	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : Povodí Labe, státní podnik; Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové závod Pardubice; Cihelna 135, 530 09 Pardubice				
NÁZEV AKCE : Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu ř. km 19,528 – 22,070 (zpracování PD a IČ)			ČÍSLO ZAKÁZKY : 9963 23 1349	
ČÁST : D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			FORMÁT A4 : 2	
OBJEKT : SO 04 – Odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 19,528 – 19,943			DRUH PROJEKTU : DSJ+DPS	
NÁZEV VÝKRESU : KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN V RÁMCI SO 04			DATUM : 08/2023	
			MĚŘÍTKO : 1:1000	
			ČÍSLO VÝKRESU : D.04.4	