


## PŘÍLOHA 2 - PŘÍČNÉ ŘEZY


### A. Porušená dlažba břehu, ul. Na Hrázi

1:50



### B. Úsek zdi u poz. 1437/4


1:50



## PŘÍLOHA 2 - PŘÍČNÉ ŘEZY


### C. Kaverna a poškozená zeď v místě PB přítoku

1:50



### D. KAMENNÁ ROVNANINA LB UL. NA HRÁZI


1:50



## PŘÍLOHA 2 - PŘÍČNÉ ŘEZY


E. Porušený náporový PB, Netex

1:50



F. PORUŠENÁ DLAŽBA U USAZOVACÍ TŮŇKY  
Ř. KM

1:50



## PŘÍLOHA 2 - PŘÍČNÉ ŘEZY

G. KAVERNA PB ZDI V NÁPOROVÉM OBLOUKU  
UL. ŠIROKÁ

1:50

