

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ve dnech

Číslo protokolu:

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s. p.

Lokalita (k.ú., obec):

BARTICE POD HORŮVCEM

Vyhlášení 3. SPA dne:

Vodní tok :

BARTICE

ř. km od

do

Vodní dílo: úprava vodního toku

v ř. km od

do

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
(1)	A1	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³	10V	30.000,-	B.3	C.3
(1)	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³	1644; 18445			
(2)	A3	pomístné úpravy vodních toků	m				
(3)	A4	nánosy, sedimenty v korytě, zdíři, nádři,	m ³				
(3)	A5	břehové dlažby včetně patky	m ²	125V	3.050.000,-	B.3	C.3
(4)	A6	břehové zdi	m ²	40V	800.000,-	B.3	C.3
(4)	A7	opevnění dna	m ²	79			
(4)	A8	stavební části jezu, přehrad,	m ²				
(4)	A9	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ²				
(4)	A10	součást vodního díla: propust štěrková, rybl	m ²				
(4)	A11	ochranná hráz břehová, inundační,	m				
(5)	A12	součást vodního díla: manipulační uzávěr	ks				
(6)	A13	součást vodního díla: technologická část jezu, přehrad	ks				
(6)	A14	součást vodního díla: technické zázemí jezu, přehrad	ks				
(6)	A15	stavební část MVE	ks				
(6)	A16	technologická část MVE	ks				
(6)	A17	stabilizační práh	ks				
(7)	A18	stabilizační stupeň	ks	1	1.800.000,-	B.3	C.3
(7)	A19	ostatní	ks				

oprava / rekonstrukce