

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE K POVODŇOVÝM ŠKODÁM 2024

Povodňové škody Chvalčov, Chvalčova Lhota, Bystřice pod Hostýnem

ČÍSLO PROTOKOLU: 237

PODPIS:

JUREČKA

POPIS MÍSTA:

Při povodni došlo k naplnění kapacity koryta, poškození břehového opevnění včetně patky a vzniku výmolů u příčných a stabilizačních prahů, čímž došlo k destabilizování koryta toku.

Poškozené břehové opevnění



Poškozený stupeň a břehové opevnění



Poškozený stupeň a břehové opevnění



Poškozené břehové opevnění a výmol ve dně koryta



Poškozený stupeň a břehové opevnění



Poškozené břehové opevnění

