



Obr. 1: Stav sdruženého objektu a navazujících opevnění, před zárůstem vegetací (5/2015)



Obr. 2: Stav sdruženého objektu, současnost (10/2024)





Obr. 3: Stav sdruženého objektu, současnost (10/2024)



Obr. 4: Stav nádrže nad přehrážkou, současnost (3/2025)





Obr. 5: Břehová nátrž, vzniklá přesměrováním proudu po povodni (3/2025)



Obr. 6: Plocha na levém břehu - pro přístup a manipul. plocha stavby (3/2025)





Obr. 7: Nátoková část nádrže (3/2025)



Obr. 8: Náletový porost na koruně PB zavazovací zdi (3/2025)





Obr. 9: Nátoková část nádrže (11/2024)





Obr. 10: Nátoková část nádrže – během těžení, místo sjezdu (2015)



Obr. 11: Nádrž po provedení těžení (2015)

