

Evidenční list hlásného profilu č.364Stanice kategorie : **A**

Tok: **Dyje** Stanice: **Trávní Dvůr**
Kraj: **Jihomoravský kraj** ORP: **Znojmo** Obec: **Hrabětice**

Provozovatel: **ČHMÚ Brno**
Centrum automatizovaného sběru dat: **ČHMÚ Brno**

Staničení: **74.8** [km] Číslo hydrologického pořadí: **4-14-02-0881-0-00**
Plocha povodí: **3535.061** [km²] Zeměpisné souřadnice: **16.4376431 v.d. 48.7908632 s.š.**
Nula vodočtu: **172.68** [m n. m.] Procento plochy povodí toku: **26**

Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m ³ s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)	300	50.8	Hevlín - vtok do VD N.Mlýny
2.SPA (pohotovost)	400	81.6	Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)	500	153	

Průměrný roční stav:	99	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	9.94	[m ³ s ⁻¹]	[m ³ s ⁻¹]	71	140	172	250	285

Odesílatel zpráv: Četnost hlášení SPA:

I.	1 x denně
II.	4 x denně
III.	3hodinové hlášení

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
583	20.06.1926	560	11.03.1941
548	08.06.1965	530	25.03.1947
537	28.05.1928	522	08.12.1939
529	02.09.1938	462	11.02.1948
559	01.07.2006	558	30.03.2006
516	14.08.2002		

Popis umístění profilu:

300 m pod mostem do hraničního pásu, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

