



HZSHX0058E50

Naše č. j.: HSHK- 1337-2/2018
Vyřizuje: kpt. Ing. Veronika Drešerová
Telefon: 950530737
E-mail: veronika.dreserova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 12.03.2018

ŠINDLAR s. r. o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Chlumec nad Cidlinou - soubor PBPO Lučice - povodňový průleh v silnici Lučice - Olešnice
Místo stavby: pozemky v k. ú. Olešnice nad Cidlinou a Chlumec nad Cidlinou
Stavebník: Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Předložená dokumentace: PD k územnímu rozhodnutí
Identifikace dokumentace: Souhrnná technická zpráva: 12xA4 + Celkový situační výkres C.2: 3xA4, vypracoval: Ing. Miloslav Šindlar, ČKAIT č. 0700929, datum: 12/2017, č. zak.: 20170018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného dokumentu shora uvedenou dokumentaci podanou dne 12. ledna 2018.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 12. ledna 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Chlumec nad Cidlinou - soubor PBPO Lučice - povodňový průleh v silnici Lučice - Olešnice“ na pozemcích v k. ú. Olešnice nad Cidlinou a Chlumec nad Cidlinou. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu obdobného dokumentu, dostatečného pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje byla:

Souhrnná technická zpráva: v rozsahu kap. B.2.1 – B.2.8 3xA4 + Celkový situační výkres C.2: 3xA4, vypracoval: Ing. Miloslav Šindlar, ČKAIT č. 0700929, datum: 12/2017, č. zak.: 20170018.

Posouzením tohoto dokumentu dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že tento je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Z obsahu dokumentu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Poznámka:

Ověřen byl výše uvedený dokument (souhrnná technická zpráva v rozsahu kap. B.2.1 – B.2.8 3xA4 a celkový situační výkres C.2 3xA4).

K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přivozu 122
500 03 Hradec Králové
6


kpt. Ing. Veronika Drešerová
vrchní komisař - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřený dokument (souhrnná technická zpráva v rozsahu kap. B.2.1 – B.2.8 3xA4 a celkový situační výkres C.2 3xA4).