
„Slavětínský p., ř. km 5,096 – 6,302, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku“

G. Fotodokumentace



prosinec 2024
DPS



Šachta s původním poklopem na dně, viditelné dva přítoky (vlevo), měření přítoku (vpravo)



Podmáčená lokalita na svahu, podmáčení téměř celoročně



Stávající stav prameniště



Vtok nad prameništěm, zde jsou zaústěny dva příkopy podél cesty



Celkový pohled na lokalitu



Pohled na prameniště s patrným zatrubněním (indikace vegetací)



Obr. Kopaná sonda nad skruží č. 3, výrazný jílový horizont



Obr. Kopaná sonda u skruže č. 4 – odhalení svodného drénu v pravobřeží



Obr. Kopaná sonda nad skruží č. 5 – odhalení svodného drénu v pravobřeží, již minimum jílové zeminy



Obr. Označení stromů v rámci inventarizace



Obr. Na pravé straně cesta pro příjezd na staveniště, inventarizovaný úsek v spodní části