

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
st. 176	Verneřice	č.p. 23	Hrachovcová Jaroslava

Popis objektů a jejich stavu:


Byl proveden pasport exteriéru. Nebyly zaznamenány poškození mající vliv na statiku. Zaznamenána byla svislá prasklina zhruba v polovině západní stěny. Západní stěna byla z části překryta složeným dřevem. Dále byla zaznamenána vodorovná prasklina v omítce severozápadního sloupu. Dále svislá prasklina od okna na severním čelu domu. Zhruba v polovině západní stěny svislá prasklina do výšky cca 2,2 m. A dále drobné prasklinky v omítce.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

Ve Verneřicích dne 3.12.2022

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): *TOHAŠ HRACHOVCE*


Podpis majitele či odpovědné osoby


Ing. Stěpán Krátký