

PASPORTIZACE OBJEKTU

Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746

Objekt:

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
st. 162	Verneřice	č.p.227	Barančík Ladislav, Barančík Vladimír

Popis objektů a jejich stavu:

*Exteriér: běžná pošlazení ve formě opadavé omítky, prasklin v omítkce atd.
 vlivem sedání zeminy a sesouváním zde dochází ke odklonění přístavků od budovy*

*Interiér: místnost k potoku v 1. NP vykazují praskliny v omítkce ve stěních přilehlých k potoku a v rovině stropu
 v chodbě v 1. NP zhruba v polovině je svislá prasklina
 místnosti jsou dostatečně osvětleny dřevem, např. přístavků
 Dlažba mezi zde potoka a barákem ~~je~~ je vlivem sedání dostatečně popraskaná.*

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V *Verneřicích* dne *21.11.2022*

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): *Barančík*

Barančík

Podpis majitele či odpovědné osoby

Štěpán Krátký
 Ing. Štěpán Krátký