

## PASPORTIZACE OBJEKTU

**Akce:** Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746

**Objekt:**

Parcelní číslo	Katastrální území	Stavba na parcele	Vlastnické právo
St. 161	Verneřice	garáž	Štáška Marian

### Popis objektů a jejich stavu:

Objekt tvoří garáž. V rámci exteriéru byla zaznamenána poškození ve formě prasklin na omítce a lokálně poškození ve formě opadané omítky. Nebyla zaznamenána poškození statiky objektu. Na západní stěně v úrovni je popraskaná a opadaná omítka. Na západní straně dále zaznamenána svislá prasklina pod oknem a v rámci střešní římsy.

V rámci interiéru byly zaznamenány svislé praskliny na omítce, zejména v rozích a dále v prostřední části objektu. Dále byly praskliny zaznamenány na omítce v rámci stropu.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V Verneřicích dne 21.9.2022

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): .....

MARIAN ŠTÁŠKA

Podpis majitele či odpovědné osoby

Ing. Štěpán Krátký