

## Dodatečná informace č. 4

Dne 21.01.2015 proběhla prohlídka místa plnění veřejné zakázky „VD Šance – převedení extrémních povodní“. Prohlídka sloužila k seznámení zájemců se stávajícím místem budoucí stavby a s jejími technickými a provozními parametry. Odborné dotazy během prohlídky nebyly zodpovídaný, zájemci byli vyzváni k jejich písemnému předložení.

Přítomným zástupcům byla rovněž předána situační mapa formátu A3 (*letecký snímek stažený na mapy.cz*). Na mapě je fixem zakreslena lokalizace odtěžované části sesuvu Řečice s novou svážnicí a přístupová komunikace k budoucímu stabilizačnímu násypu v patě sesuvu.

Situační mapu zadavatel předkládá v příloze této dodatečné informace.

Příloha: Situační ortofoto mapa sesuv

22.1.2015