

ZÁPIS

o prohlídce vodního díla

Název objektu:

MVN Vlčkovice

Datum prohlídky:

18.1.2011

Tok, ř. km.

PP 21 Dvůr Králové 0,815

Kategorie TBD:

IV.

Obec, katastrální území:

Dolní Vlčkovice

Vodoprávní úřad:

Město Dvůr Králové

Zúčastněné osoby a datum poslední prohlídky:

Pracovník TBD PL

Ing. Křivka - HPTBD

Ing. Beran - tech. pracovník TBD

Odpovědný provozovatel

Povodí Labe, ODVT

Povodí Labe, Z1

Ing. Týlš

Ing. Kremsová - PTN

Ing. Mokřý - vedoucí PS

P. Čermáková

1. PROVOZ VODNÍHO DÍLA OD PŘEDCHOZÍ PROHLÍDKY

1.1 Mimořádné opravy a jiná opatření provedená na vodním díle:

1969 - injekce obou zadržovací

1.2 Zhodnocení výsledků TBD:

Stav objektu je kontrolován při pravidelných pochůzkách prováděných obsluhou VD.

- MO PS Dvůr Králové

• obdržely nové prostředky úsekový technik PS

1.3 Problémy provozu vodního díla, jež mohou ovlivnit jeho bezpečnost a provozuschopnost:

- problémy s proukem výpust

- praskliny hráze

2. SOUČASNÁ PROVOZNÍ SCHOPNOST A FUNKČNÍ SPOLEHLIVOST VODNÍHO DÍLA

2.1 Provozní poměry při prohlídce:

počasí

teplota vzduch

zátěžem
0°C

-
st. C.

2.2 Zjištěné závady, nápravná opatření a termíny plnění:

- vlnostlá stěna na vzdušném lnu - odstranit 1
- praskliny ze vzdušného lnu - praskliny svest do potrubního okruhu (nově zbudovat & opravit) 1-2
- nefunkční spodní výpust - 3
- nádrž značně zanesená - 3
- výhled v objektním korytě od BP - provést zához 2
- lokální poruchy na krovnicí hráze

2.3 Námety na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla:

- prověřit kapacitu BP 1-2
- zkonstruovat komunikaci po krovnicí hráze - instalovat 1 závoru (zátku)
- provést pasport prasklin na vzdušném lnu 1

2.4 Vyjádření uživatelů vodního díla:

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU VODNÍHO DÍLA Z HLEDISKA JEHO BEZPEČNOSTI A PROVOZUSCHOPNOSTI

- VD je velmi plně provozuschopné, kde je vypustit.
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost prasklinám.

V Mělníku dne 18.1.2011

Podpisy účastníků:


The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures. Below the first signature, the word 'Křivá' is written. Below the second signature, the word 'Bar' is written. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.