



| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------------|--------|
| SOUŘ. SYSTÉM | | S - JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM | | B.p.V. |
| ZAMĚŘIL | | VYHOTOVIL | | KONTROLOVAL | |
| Ing. Jakub Foltýn | | Ing. Jakub Foltýn | | Ing. Michal Vaculík | |
| Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrž - projektová dokumentace - 2.etapa | | FORMÁT | | 2xA4 | |
| | | DATUM | | 07/2017 | |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | 2322-M-02-301-17 | |
| | | MĚŘÍTKO | | 1 : 50 | |
| Příčný profil | | VÝKRES ČÍSLO | | PB_U02b_PP18 | |