



LEGENDA

- Hranice úseků pro stanovení kubatur udržbových prací
- Kácený strom
- Vývrát/padlý kmen v korytě
- Směr toku potoka
- Stávající poloha osy koryta potoka
- Lokální splávn

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ		NAVRHL : ING.MIKYŠKA		HIP : ING.MIKYŠKA		ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419			
INVESTOR : POVODÍ VLTAVY, státní podnik				KRAJ : STŘEDOČESKÝ					
NÁZEV : DVT Říčanský potok, IDVT 10100298 ř.km 13,61-14,00/14,5-15,55/16,70-21,3						DATUM 3/2018		ČÍSLO SOUPRAVY :	
						STUPEŇ : PD udržovacích prací		ČÍSLO ZAKÁZKY : 88718/P	
OBSAH : SITUACE - 6.část úseky XXXI, XXXII,, XXXVI						FORMÁT : 6 A4		ČÍSLO VÝKRESU : C.2f	
						MĚŘÍTKO f:1000			
POSLEDNÍ ZMĚNA :			ULOŽENÍ :			C:\VYKRESY 2018\POVIT POTOKY\ŘÍČANSKÝ potok\POVIT ŘÍČ_P C.2 SITUACE 1000.DWG			