


**LEGENDA**

- Hranice úseků pro stanovení kubatur údržbových prací
- Kácený strom
- Vývrát/padlý kmen v korytě
- Směr toku potoka
- Stávající poloha osy koryta potoka
- Lokální splávi

POZNÁMKA: Staničení potoka je pouze orientační

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ		NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	 <b>ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b> Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419	
INVESTOR : POVODÍ VLTAVY, státní podnik		KRAJ : STŘEDOČESKÝ			
NÁZEV : + DVT Říčanský potok, IDVT 10100298 ř.km 13,61-14,00/14,5-15,55/16,70-21,3				DATUM 3/2018	ČÍSLO SOUPRAVY :
				STUPEŇ : PD udržovacích prací	ČÍSLO ZAKÁZKY : 88718/P
OBSAH : SITUACE - 1.část úseky I, II, III, IV, V, VI, VII				FORMÁT : 4 A4	ČÍSLO VÝKRESU : C.2a
				MĚŘÍTKO 1:1000	
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :	C:\VÝKRESY 2018\POVIT POTOKY\ŘÍČANSKÝ potok\POVIT ŘÍČ. p C2 SITUACE 1000.DWG		