

**Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice
ÚKZÚZ v Lednici na Moravě**

103 seznam příloh:

A Původní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situace stavby

C 1	Přehledná situace	1 : 10 000
C 2	Celková situace stavby – katastrální	1 : 500
C 3	Celková situace stavby	1 : 500

D Dokumentace objektů stavby

1 STAVEBNÍ ČÁST

101	Technická zpráva
102	Situace stavby

Dokumentace stávajícího stavu stavby

103	Půdorys přízemí – stávající stav	1 : 75
104	Řezy A – A, B-B – stávající stav	1 : 75
105	Pohledy – stávající stav	1 : 75

Dokumentace bouracích prací

107	Půdorys přízemí – odstraňované konstrukce	1 : 75
108	Řezy A – A, B-B – odstraňované konstrukce	1 : 75
109	Pohledy – odstraňované konstrukce	1 : 75

Dokumentace navrženého stavu

110	Půdorys přízemí – navržený stav	1 : 50
111	Půdorys střechy - navržený stav	1 : 75
112	Řezy A – A, B-B – navržený stav	1 : 50
113	Pohledy technické řešení – navržený stav	1 : 75
114	Pohledy barevné řešení – navržený stav	1 : 75
115	Detail – A	1 : 5
116	Výpisy výrobků	

2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

3 SANITNÍ INSTALACE

4 ELEKTRICKÉ ROZVODY, HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ

E Doklady