

# Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě

**Příloha č. 4** k žádosti o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

## Plán kontrolních prohlídek stavby

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

Účel dokumentace	: Dokumentace k provedení stavební úpravy dle zák. 183/2006 Sb. § 109 – 115. Bude provedena stavební úprava, která mění vnější vzhled budovy a vyžaduje vydání stavebního povolení.
Název	: <b>Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě</b>
Místo	: Nejdecká 610, 691 44 Lednice na Moravě
Kraj	: Jihomoravský
Druh stavby	: stavební úprava
Účel stavby	: zemědělské zkušebnictví

#### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník (investor)	: ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
Sídlo	: Hroznová 63/2, 656 06 Brno - Pisárky
IČ	: 00020338
Okres	: Brno - město

#### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant objektu	: Ing. arch. Milan Kabát, autorizace ČKA 03 097 Aloise Havla 7, 621 00 Brno
--------------------	--

### A.2 Plán kontrolních prohlídek

#### Kontrolní prohlídka 1

Kontrolní prohlídka bude provedena cca 1 měsíc po zahájení stavby. Bude kontrolován rozsah předpokládaných a skutečně odstraněných odpadů s přednostním zaměřením na prvky s obsahem azbestu.

Zhotovitel předloží doklad o způsobu odstraňování nebezpečných odpadů odborně způsobilou firmou, o převozu a uložení na skládku oprávněnou nebezpečné odpady odebírat.

#### Kontrolní prohlídka 2

Kontrolní prohlídka bude spojena s kolaudační prohlídkou stavby.