

Akce: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek

Tabulka inventarizace dřevin – kácení dřevin

K.ú. Krásná pod Lysou Horou

Dřeviny s průměrem kmenu ve výčetní tloušťce 1,3m od 7 - 25 cm

| Objekt č.15 | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Číslo parcely | Název dřeviny | Latinský název | Zkratka dřeviny | Množství kusů |
| 2668/2 | jasan ztepilý | <i>Fraxinus excelsior L.</i> | JS | 7 |
| | lípa srdčitá | <i>Tilia cordata Mill.</i> | LP | 1 |
| | olše šedá | <i>Alnus incana (L.) Moench</i> | OLS | 1 |
| | vrba bílá, křehká | <i>Salix alba, fragilis L.</i> | VR | 1 |

dřeviny v oblasti CHKO Beskydy