



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVBY

1:10 000



LOKALITA STAVBY

VYPRACOVAL R.JANÁČKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK	KONTRLOVAL ING.VACLÍK	 SENOVAŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
OBJEDNATEL Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5				
AKCE VD HUMENICE — rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí			ZAK.Č.	1629/3
			ARCH.Č.	
			DATUM	02/2019
			FORMÁT	1xA4
PŘÍLOHA			STUPEŇ	DOS
			MĚŘITKO	1:10 000
			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.1.
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVBY				