

PŘÍLOHA B.1 – FOTODOKUMENTACE

Foto 1: Upravené koryto Výrovky s protipovodňovými ochrannými hrázemi



Foto 2: Pohled po proudu Výrovky u nátrže č.3, v pozadí polní cesta (přístup k pravému břehu)



Foto 3: Výrovka – nátrž č.3 s vrbou



Foto 4: Výrovka – nátrž č.6



Foto 5: Výrovka – nátrž č.10



Foto 6: Výrovka – nátrž č.13



Foto 7: Výrovka – nátrž č.18 a 19 s mrtvým dřevem v korytě toku



Foto 8: Výrovka – nátrž č. 18



Foto 9: Polní cesta – přístup k pravému břehu toku (pohled k Vrbové Lhotě)



Foto 10: Polní cesta – přístup k pravému břehu toku (pohled k toku)



Foto 11: Pohled z ochranné hráze na sousední pozemky



Foto 12: Vjezd na polní cestu v obci Vrbová Lhota (přístup k pravému břehu)



Foto 13: Vjezd na polní cestu z komunikace Kostelní Lhota – Pečky (přístup k levému břehu)

