

ID vyústí	Prac. číslo na výstavě	Datum	Obec	Název toku (u běžajících toků IDVT)	Břeh	Průměr trubky	Aktivita vyústí	Odebran vzorek	Odhadovaný typ vyústí	Odhadovaný původce vypouštění	Povlak pod vyústí	Material trubky	Průtok z vyústí	Průtok v toku	Komentář	Počasi	Rizikovost 0-3	Odběr	Číslo vzorku	BSKs	CHSKs	NL sušené (105°C)	amoniakální dusík	celkový dusík	dusitanový dusík	dusitany	dusitanový s dusitanovým dusík	dusitanový dusík	dusitany	dusík ele Kjsahda	P-PO <sub>4</sub>	PO <sub>4</sub>	P <sub>am</sub>	P <sub>um</sub>	S-JTSK X	S-JTSK Y	WGS94 X	WGS94 Y										
DvI01	97	21.8.	Dmovice	Všlra	L	150	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano - tmavě šedý	ne	kape	0,5 l/s	u RD v těsné blízkosti loku - červená střecha, žlutá fasáda	bezpečné období	2	NE																					-501641.91	-1173302.78	17.94258	49.16885						
DvI02	96	21.8.	Dmovice	Všlra	L	200	občasná	ne	spíšková kanalizace	RD	ne	plast	kape	0			bezpečné období	1	NE																						-501627.78	-1173286.94	17.94276	49.16865				
DvI03	95	21.8.	Dmovice	Všlra	L	350	neaktivní	ne	dešťová kanalizace	RD	ne	beton	0	0,5 l/s			bezpečné období	0	NE																						-501606.67	-1173258.97	17.94301	49.16892				
DvI04	94	21.8.	Dmovice	Všlra	L	300	neaktivní	ne	stará spíšková kanalizace	RD	ne	beton	0	0,5 l/s	starý odpad (patrně již nefunkční)	bezpečné období	0	NE																								-501587.94	-1173237.33	17.94324	49.16913			
DvI05	51	3/7	Dmovice	Všlra	L	200	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ne	beton	čůrek		lehký zápach	bezpečné období	1	NE																								-500450.58	-1172413.73	17.95776	49.17742			
DvI06	50	3/7	Dmovice	Všlra	L	300	aktivní	ne	spíšková kanalizace	více RD?	ano - šedý	beton	vňká		potůtek	bezpečné období	1	NE																								-500420.04	-1172404.31	17.95817	49.17753			
DvI07	49	3/7	Dmovice	Všlra	P	350	aktivní	ano	spíšková kanalizace	více RD	ano	beton	0,01 l/s		obtěka, ve špatném stavu, těsná pod mostem	bezpečné období	3	ANO	49DR	107	361	48.3	101	111	<0.0020	<0.0050	<0.060	<0.060	<0.27	111	9.4	29	11.7	9.48								-500417.00	-1172400.74	17.95882	49.17756			
DvI08	48	3/7	Dmovice	Všlra	L	350	aktivní	ano	spíšková kanalizace	více RD	šedý	beton	vňká				bezpečné období	3	NE																							-500407.97	-1172396.61	17.95832	49.17761			
DvI09	47	3/7	Dmovice	Všlra	L	150	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano-slaby	beton	vňká		tlasně vede větší trubka-jen poruchový úsek	bezpečné období	0	NE																									-500407.57	-1172396.34	17.95833	49.17761		
DvI10	46	3/7	Dmovice	Všlra	L	300	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	šedavý	beton	vňká				bezpečné období	3	ANO	46DR	82.4	234	19	76	71.3	<0.0020	<0.0050	<0.060	<0.060	<0.27	71.3	7.6	23	9.3	7.96								-500406.45	-1172395.48	17.95834	49.17762		
DvI11	45	3/7	Dmovice	Všlra	L	450	za deště	ne	dešťová kanalizace			beton					bezpečné období	0	NE																								-500406.31	-1172372.60	17.95831	49.17783		
DvI12	44	3/7	Dmovice	Všlra	P	1000	aktivní	ano	spíšková kanalizace	mac RD	ano	šedavý-pěna	beton	0,6 l/s	1-1,2 l/s	nečistě, špatný stav	bezpečné období	3	ANO	44DR	47.9	177	47.7	38.7	77.4	<0.0020	<0.0050	<0.060	<0.060	<0.27	77.4	2.8	8.6	4.4	3.11								-500410.12	-1172363.44	17.95825	49.17779		
DvI13	43	3/7	Dmovice	Všlra	P	300 a 300	aktivní	ano	spíšková kanalizace	více RD	ano	šedý	beton	0,2 l/s, 0,025 l/s		průtok naleđen drenáž?	bezpečné období	3	ANO	43DR	5.8	19	9.7	14.4	14.6	0.0029	0.0977	0.358	0.328	1.45	14.3	0.95	2.9	1.4	1.14									-500393.25	-1172314.69	17.95842	49.17835	
DvI14	42	3/7	Dmovice	Všlra	P	200	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano	beton	0,01 l/s		sepek nefunkční, srajat, možný odběr, zbytky toal. papíru a cigaret	bezpečné období	2	NE																									-500381.78	-1172315.52	17.95858	49.17836		
DvI15	41	3/7	Dmovice	Všlra	P	150	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano-šedý	plast	sřidavý		sliný zápach	bezpečné období	2	NE																									-500304.85	-1172321.62	17.95964	49.17836		
DvI16	40	3/7	Dmovice	Všlra	L	80	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	trošku	plast	kape		zápach	bezpečné období	1	NE																									-500277.80	-1172311.52	17.95999	49.17848		
DvI17	39	3/7	Dmovice	Všlra	P	100	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano-šedý	plast	kape				bezpečné období	1	NE																									-500273.75	-1172304.13	17.96004	49.17855	
DvI18	38	3/7	Dmovice	Všlra	L	200	aktivní	ne	spíšková kanalizace	RD	ano-šedý	keramika	vňká		propadlá trubka- obtokání do koryta	bezpečné období	1	NE																									-500270.41	-1172305.68	17.96009	49.17853		
DvI19	102	3/7	Dmovice	Všlra	P	300	aktivní	ne	spíšková kanalizace	ČOV	ano-šedý	beton	0,3 l/s	20 l/s	ČOV PRUM. AREÁL SUMI -RIKO	bezpečné období	3	NE																									-499657.00	-1171995.00	17.96809	49.18181		
HaB101	101	21.8.	Hauzov	10202821	střed	300	aktivní	ne	jiné	ne		beton	plast				bezpečné období	0	NE																									-505379.81	-1176354.73	17.89532	49.13813	
LoB101	8	2/7	Loučka	10186711	L	250	za deště	ne	dešťová kanalizace			beton	plast				bezpečné období	0	NE																									-506429.15	-1172724.60	17.87648	49.16978	
LoB102	7	2/7	Loučka	10186711	L	200	aktivní	ne	spíšková kanalizace			plast	kape		slabý zápach	bezpečné období	1	NE																										-506436.66	-1172667.61	17.87631	49.17029	
LoB103	6	2/7	Loučka	10186711	P	400	za deště	ne	dešťová kanalizace			plast					bezpečné období	0	NE																									-506435.60	-1172664.01	17.87632	49.17032	
LoB104	5	2/7	Loučka	10186711	L	350	ne	ne	-			beton					bezpečné období	0	NE																									-506433.27	-1172660.20	17.87634	49.17036	
LoB105	4	2/7	Loučka	10186711	P	250	za deště	ne	dešťová kanalizace			plast		0.3 l/s			bezpečné období	0	NE																									-506470.79	-1172563.20	17.87573	49.17119	
LoB106	3	2/7	Loučka	10186711	P	150	občasná	ne	občasná			beton	plast				bezpečné období	1	NE																									-506452.06	-1172548.28	17.87561	49.17124	
LoB107	2	2/7	Loučka	10186711	L	300	aktivní	ne	drenáž - lok			plast	0.2 l/s				bezpečné období	0	NE																									-506443.27	-1172543.47	17.87606	49.17139	
LoB108	1	2/7	Loučka	10186711	P	250	za deště	ne				beton	-		evidentní znečištění pod zahrubněním, pravděpodobně vyúst od RD přímo do zahrubnění	bezpečné období	2	NE																										-506454.55	-1172515.21	17.87587	49.17164	
LoB109	D1	14.3.	Loučka	10186711	L	400	za deště	ne	odborníci jednání kanalizace	obec		plast	0,02 l/s	5 l/s	čirá bez zápachu	po deštích	1	NE																									-506292.95	-1172947.66	17.87862	49.16769		
LoCOV	103	2/7	Loučka	10186711	L	300	aktivní	ne	spíšková kanalizace	obec		plast			ČOV Loučka - zavazutá vyúst	bezpečné období	3	NE																										-506146.00	-1173253.00	17.88101	49.16528	
LoSv01	55	16.7.	Loučka	Sviborka	P	400	aktivní	ano	jiné	průmyslový areál	ano - koryto zaniklé válečnými fasadami	beton	0,05 l/s	0,5 l/s	slabý zápach, v potrubí usazený za náhonem les jerný černý ka	bezpečné období	3	ANO	55LO	20.5	106	15	61	54.8	0.0323	0.106	<0.060	<0.060	<0.27	54.8	6.1	19	6.72	6.13										-505352.63	-1172692.88	17.88914	49.17094	
LoSv02	53	16.7.	Loučka	Sviborka	P	200	aktivní	ne	jiné	RD	slabý povlak v trubce	plast	tenký pramen	0,75 l/s	slabý zápach	bezpečné období	1	NE																											-505539.46	-1171878.88	17.88758	49.17808
LoSv03	54	16.7.	Loučka	Sviborka	P	75	aktivní	ne	drenáž	RD	ne	plast	kape				bezpečné období	0	NE																									-505539.50	-1171878.38	17.88758	49.17809	
LoSv04	52	16.7.	Loučka	Sviborka	P	150	aktivní	ne	přepad ze septiku	RD	povlak na vyústí	plast	sovcilné kapi, chvillemi slabě teče	0,5 - 1 l/s			bezpečné období	1	NE																										-505611.27	-1171638.07	17.88663	49.18018
MB101	99	21.7.	Mírošov	10193510	L	koryto	aktivní	ano	jiné	odborníci ze sklady TKO	ne	jiné - koryto	0,1 l/s	0,1 l/s ze sklady	adept na odběr	bezpečné období	1	ANO	89SK	<1.0	<5.0	5	0.114	<1.0	<0.0020	<0.0050	0.135	0.135	0.6	0.54	<0.1	<0.03	0.112	0.097											-498731.25	-1173961.89	17.91639	49.16494
MB201	99	21.8.	zóna Valašs	10189243	L	400	aktivní	ne	průmyslová zóna	ne	ano, pěna (capacouno)	ne	0.0025 l/s				bezpečné období	1	NE																										-498052.61	-1175959.03	17.94866	49.14767
MB202	100	21.8.	zóna Valašs	10189243	L	400	aktivní	ne	jiné - drenáž??	průmyslová zóna	ne	beton	0,1 l/s (0.075)		vypaď čisti, zřejmé drenáž	bezpečné období	1	NE																											-498063.73	-1175951.62	17.94947	49.14766
SmSrn01	69	17.7.	Smolína	Smolinka	L	300	aktivní	ne	vyústění jednotné kanalizace	obec	ano	beton	0,02 l/s	0,2 - 0,5 l/s			bezpečné období	3	NE																										-498085.25	-1175061.64	17.99332	49.15561