

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

stupeň :
akce :

inženýrsko-geologický průzkum

PŘÍSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY VD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

investor : POVODÍ VLTAVY, s.p., Praha 5, Smíchov

stavební úřad : MěÚ Hluboká nad Vltavou

S-projekt, projekt.kancelář, 9.května 678, 390 02 Tábor, tel. 608 164 123, kusy@sprojekt.cz

VD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – PŘÍSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY

Závěrečná zpráva

o výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu pro rekonstrukci a přístavbu
PROVOZNÍ BUDOVY – VD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Odpovědný řešitel: ing. Vlastimil Kusý - geolog

Tábor, září 2022

Obsah:

	strana
1. Úvod	3
2. Širší geologické poměry	3
3. Metodika průzkumu	5
4. Dokumentace sond	5
5. Technický výsledek průzkumu	7
6. Závěr	10

Přílohy ke zprávě:

Příl.č. 1	Vodohospodářská mapa	1 : 50 000
Příl.č. 2	Katastrální mapa	1 : 1 000
Příl.č. 3	Situace sond	1 : 250
Příl.č. 4	Schématický geologický řez	
Příl.č. 5-6	Penetrogramy - dokumentace sond + orientační hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností	
Příl.č. 7	Technická zpráva	
Příl.č. 8	Archívní údaje	

1. Úvod

Zadavatel -projektant pan **Ing. Vladislav Šimek, KONSTA CB, spol. s r.o.**, v zastoupení investora, objednal u inženýrské kanceláře **S-projekt**, Tábor, inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci a přístavbu provozní budovy VD Hluboká nad Vltavou.

Zájmové území se nachází v kraji Jihočeském, okrese České Budějovice, na jižním okraji města Hluboká nad Vltavou, v prostoru mezi sportovním přístavem a zdymadlem na řece Vltavě, v areálu Povodí Vltavy.

Výchozím podkladem byla kopie katastrální mapy zájmového území a přehledná situace se zakresleným umístěním stávajících a projektovaných objektů.

Ze starších zpráv, pojednávajících o geologickém průzkumu v blízkém okolí lokality byly použity:

- ◆ *Průzkum základových poměrů pro výstavbu rodinných domků Hluboká nad Vltavou, vypracovaná Střediskem IG průzkumu - Projektové ateliéry A1, spol. s r.o., České Budějovic, v dubnu 1994, zpracoval ing. Josef Šimek.*
- ◆ *Inženýrsko-geologický průzkum pro projekt sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou, vypracovaný v březnu 2010, firmou Arcadis geotechnika a.s., Praha, vypracoval Mgr. Jiří Rout, odpovědný řešitel RNDr. Anna Gardavská.*
- ◆ *Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu (infrastruktura pro výstavbu RD Hluboká nad Vltavou - Zámostí), vypracovaná inženýrskou kanceláří S-projekt Tábor, v únoru 2013, odpovědný řešitel ing. V.Kusý.*

Provedené průzkumné práce nebyly vzhledem k malému rozsahu zaevidovány u České geologické služby (Geofondu) Praha.

2. Širší geologické poměry

Z regionálně geomorfologického hlediska se jedná o západní výběžek Lišovského prahu, který je podcelkem třeboňské pánve. Jedná se o jihozápadní část českého moldanubika, při severovýchodním okraji českobudějovické pánve. Obě jednotky zde od sebe odděluje tektonické linie hlubockého zlomu, který probíhá zájmovým územím.

Z geologického hlediska je toto území budováno jednotvárnou sérií moldanubika, jedná se o leukokratický muskovit-biotitický migmatit se zřetelnou foliací, a silimaniticko-biotitickou pararulu. Horniny skalního podkladu jsou překryty miocenními sedimenty mydlovarského souvrství. Jedná se o sedimenty spodní části souvrství, které jsou zde vyvinuty v podobě převážně šedých a šedožlutých jílovitých písků a jílu plastických. V neogenních vrstvách se mohou vyskytovat lignitové (až rašelinaté) sloje.

Kvartérní pokryv je nejčastěji tvořen pleistocenními soliflukčními písčito-jílovitými hlínami, místy s úlomky hornin krystalinika. V zájmovém území pak převládají písky a štěrkopísky říční terasy Vltavy. Místně se mohou vyskytovat navážky.

Zájmové území se nachází v tektonicky predisponované části, na styku lišovského prahu s českobudějovickou páňví, kde se tektonika projevuje v mocnosti souvrství a v průběhu lignitových slojí. K nejstarším zlomům patří směr SZ-JV a jeho párový systém SV-JZ. Pozdějším význačným zlomovým systémem jsou zlomy ve směru blanické brázdy SSV-JJZ, jejichž zmlazené projevy se objevují jak v pánevní oblasti tak v krystaliniku. Právě radiální pohyby saxonské tektoniky po těchto liniích daly vzniknout sedimentačním prostorům neogenních souvrství a počátkem kvartéru i vzniku rašelinišť, které negativně ovlivňují základové poměry v území..

Hydrogeologické poměry:

Hlavní zvodnělé prostředí představují průlinově propustné písky a štěrkopísky, terasy řeky Vltavy. Hladina podzemní vody v terasových sedimentech je spojitá a úzce komunikuje s hladinou vody ve Vltavě. Pod nadložní vrstvou relativně málo propustných jílovitých holocenních náplavů je často hladina podzemní vody v terasových sedimentech mírně napjatá.

Horniny moldanubika jsou z hydrogeologického hlediska na podzemní vodu poměrně chudé. Krystalické horniny postrádají průlinovou propustnost a k živějšímu oběhu podzemní vody dochází pouze po puklinách, puklinových zónách a zlomových liniích, případně se vyskytuje vázána v rozložených částech skalního podloží. Živějšímu oběhu podzemní vody brání také produkty zvětrávání matečných hornin, které jsou převážně jílovitého charakteru, kolmatují puklinové systémy a brání větší infiltraci srážkových vod. Výraznější horizont podzemní vody proto nacházíme v pásnu podpovrchového rozpukání a rozvolnění hornin. V tomto pásnu se vytváří hydrogeologicky jednotný zvodnělý systém, propustnost je smíšená průlinově - puklinová, s narůstající hloubkou pak výhradně puklinová.

Mnohem významnější je zvodnění miocenního mydlovarského souvrství. Polohy písků ve spodní části souvrství umožňují oběh často značného množství průlinových podzemních vod s volnou nebo i napjatou hladinou. Nadložní jíly, které jsou nepropustné, mají charakter izolátorů. K infiltraci dochází většinou na výše položených výchozech druhohorního klikovského souvrství či přilehlého krystalinika, k drenáži v erozivních bázích místních vodotečí a v údolí Vltavy.

Místní odvodňovací bázi tvoří Vltava, s číslem hydrologického pořadí 1-06-03-060. Hydrogeologický rajón č. 6310 - Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy (M.Olmer, J.Kessler, Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).

Klimatické poměry:

Zájmové území náleží do mírně teplé oblasti. Podle Atlasu podnebí ČR leží v klimatickém okrsku B-3, který je charakterizován jako mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinný. Dlouhodobý srážkový normál pro Jihočeský kraj v letech 1961 - 1990 je 659 mm/rok, s maximem v měsíci červnu 94 mm, a s minimem v únoru 33 mm (zdroj Český hydrometeorologický ústav).

3. Metodika průzkumu

Při terénních pracích dne 22.9.2022 byly na lokalitě provedeny dvě penetrační sondy do hloubky 6,2 - 6,7 m, z cílem ověřit geotechnické poměry v podloží projektované přístavby provozní budovy, stanovit hladinu podzemní vody a zatřídit zeminy půdního profilu dle ČSN EN 1997-1 a ČSN 73 6133 (dříve ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy), a do tříd těžitelnosti (dříve ČSN 73 3050 Zemní práce), penetrační sondy byly doplněny šterbinovými sondami, do úrovně cca 2 m pod terénem.

Penetrační sondy byly provedeny těžkou dynamickou penetrační soupravou f-y MERLO-BORROS, parametry a pracovní postup viz. Technická zpráva o provedených polních geotechnických zkouškách, příl. č. 7.

Umístění sond bylo naplánováno ve spolupráci s projektantem s přihlédnutím k rozmístění objektů, konfiguraci terénu a podzemním sítím. Jednotlivé sondy nebyly situačně a výškově zaměřeny. Umístění sond je patrné ze situace 1 : 250, viz. příl. č. 3, kde byly zakresleny.

4. Dokumentace sond



PS-1

povrch území cca 374,63 m n.m.

0,00 – 0,25 m – drn, hlína humózní, písčitá, slídnatá, tmavě hnědá, měkká, F3, I.t.t.

0,25 – 0,60 m – šterkopísky hlinité, slabě slídnaté, žlutohnědé, středně ulehlé, navážka?,
Y (S4-G4), I.t.t.

0,60 – 1,30 m – písky silně hlinité až hlíny písčité, slídnaté, hnědožluté, kypré (měkké),
S4(F3, I.t.t.

1,30 – 1,90 m – písky hlinité, hrubozrnné, s příměsí šterku, hnědožluté, slídnaté, vlhké, kypré,
s proplásky hnědé písčité hlíny, S4(G4), I.t.t.

1,90 – 3,30 m – písky hlinité až hlíny písčité, slídnaté, hnědé, hnědožluté, kypré (měkké),
jemnozrnný náplav, S4(F3), I.t.t.

3,30 – 4,70 m – písky hlinité, hrubozrnné, s příměsí štěrku, žluto-rezivě hnědé, , slídnaté, kypré až středně ulehlé, s proplásky písčité hlíny, S4(G4), I.t.t.

4,70 – 6,70 m – štěrkopísky-štěrky říční terasy, špatně zrněné, žlutošedé, šedé, středně ulehlé, zvodnělé, G3-G2, S2, I.t.t.

Hladina podzemní vody byla naražena cca 4,70 m pod terénem, v propustných štěrcích.



PS-2

povrch území cca 374,77 m n.m.

0,00 – 0,22 m – drn, hlína humózní, písčito-prachovitá, sl.slídnatá, hnědá, měkká, F3, I.t.t.

0,22 – 0,65 m – navážky-štěrkopísky hlinité, slídnaté, žlutohnědé, s úlomky zvětralé ruly, středně ulehlé, Y (S4-G4), I.t.t.

0,65 – 2,60 m – písky hrubozrnné, s příměsí štěrku, žluto-rezivé, hnědožluté, slídnaté, středně ulehlé, S3-S2, I.t.t.

2,60 – 4,20 m – písky hlinité, slídnaté, s ojedinělými valounky, s proplásky písčité hlíny, žluto-rezivě hnědé, kypré (měkké), S4(F4), I.t.t.

4,20 – 4,80 m – písky hrubozrnné, s příměsí štěrku, žluté, žlutošedé, středně ulehlé, S3(G4), I.t.t.
4,80 – 6,20 m – štěrkopísky-štěrky říční terasy, špatně zrněné, žlutošedé, šedé, středně ulehlé, zvodnělé, G2-G3, S2, I.t.t.

Hladina podzemní vody byla naražena cca 4,60 m pod terénem, v propustných štěrcích.



5. Technický výsledek průzkumu

V zájmovém prostoru je projektována rekonstrukce a přístavba provozní budovy VD Hluboká nad Vltavou. Dle sdělení projektanta s bude jednat o přízemní zděný objekt, obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 14 x 7 m, založený na základových pasech.

Pro upřesnění základových poměrů byly v místě stavby provedeny dvě penetrační sondy. Z výsledku sondáže byl sestrojen geologický řez.

Provedenými sondami byly v přípovrchové vrstvě zastiženy středně ulehlé navážky charakteru silně hlinitých štěrkopísků, s úlomky zvětralé ruly, které v hloubce cca 60 cm, pod terénem, nasedají na údolní náplavy řeky Vltavy. Jedná se o silně zahliněné písky až písčité hlíny, slídnaté, měkké konzistence (popř.kypré), ve kterých se nepravidelně vyskytují kypré až středně ulehlé, hrubozrnné písky s příměsí štěrku. Jedná se o tzv. křížové zvrstvení, kdy jednotlivé vrstvy nivních uloženin vyklíňují na poměrně krátké vzdálenosti. V úrovni 4,70 m pod terénem, pak byla naražena, již dostatečně únosná, štěrkopísková terasa Vltavy.

Hladina podzemní vody se pohybuje v dobře propustných štěrkopíscích údolní terasy, v úrovni cca 4,70 m, pod stávajícím terénem. Ustálenou hladinu podzemní vody se nepodařilo změřit z důvodu zavalování stvolu vrtu.

Popis jednotlivých vrstev půdního profilu je proveden na základě vzájemného srovnání výsledků starších geologických průzkumů, výsledků získaných pomocí korelačních vztahů z dynamických penetračních zkoušek, tabulek 11-18 ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (zrušena 1.4.2010) a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

◆ Hlíny písčité až písky hlinité, S4-F3, SM-MS

jedná se o fluviální náplavy Vltavy (silně zahliněné písky až písčité hlíny, měkké konzistence), které byly zastiženy pod vrstvou navážek, nepravidelně proložené hrubozrnými fluviálními písky

$$I_c = 0,30 - 0,50 \quad (I_d = 0,27 - 0,29)$$

$$R_{dt} = 0,05 - 0,09 \text{ MPa}$$

$$E_{def} = 2 - 4 \text{ MPa}$$

$$c_u = \text{cca } 30 \text{ kPa}$$

$$\varphi_{ef} = 23 - 28^\circ$$

I. třída těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)

Dle ČSN 72 1002 (zrušena 1.3.2010) řadíme tyto zeminy, podle vhodnosti pro podloží a pro použití do násypů, do skupiny V. až VII. Jedná se o zeminy podléhající středním až vysokým objemovým změnám, při napojení vodou jsou méně stabilní. Jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé a poskytují málo vhodná podloží. Při měkké konzistenci se tyto zeminy zařazují do číselně vyšší skupiny.

◆ Písky hlinité, fluviální, S3-S4 (G4) S-F, SM (GM)

převážně hrubozrnné fluviální písky s příměsí šterku, zastižené provedenými sondami, nepravidelně se střídající ve fluviálních náplavech, kypré až středně uhlé, nasedající v hloubce cca 4,70 m na šterkopískovou říční terasu

$$I_d = 0,31 - 0,37$$

$$R_{dt} = 0,12 - 0,23 \text{ MPa}$$

$$E_{def} = 5 - 10 \text{ MPa}$$

$$\varphi_{ef} = 28 - 29^\circ$$

I. třída těžitelnosti (ČSN 73 6133)

Dle ČSN 72 1002 řadíme tyto zeminy, podle vhodnosti pro podloží a pro použití do násypů, do skupiny III.-V. V rostlém stavu poskytují dle ČSN 73 6133 vhodná podloží. Písky hlinité podléhají malým až středním objemovým změnám, které jsou ovlivněny povahou a množstvím prachovitých a jílovitých částic. Patří mezi mírně namrzavé zeminy. Lze je zhutňovat, je však vždy nutno dodržet optimální vlhkost. Případná zlepšení lze dosáhnout velmi lehce příměsí hydraulických pojiv.

◆ Šterkopísky, šterky, G2-G3, S2 GP, G-F, SP

říční terasa, zastižena provedenými sondami v hloubce cca 4,70 m pod terénem, jedná se o středně uhlé šterkopísky až šterky, špatně zrněné, zvodnělé

$$I_d = 0,38 - 0,59$$

$$R_{dt} = 0,24 - 0,60 \text{ MPa}$$

$$E_{def} = 10 - 30 \text{ MPa}$$

$$\varphi_{ef} = 29 - 33^\circ$$

I. třída těžitelnosti (ČSN 73 6133)

Dle ČSN 72 1002 řadíme tyto zeminy, podle vhodnosti pro podloží a pro použití do násypů, do

skupiny I. až III. Jedná se o zeminy podléhající malým objemovým změnám. Jsou zpravidla mírně namrzavé, a poskytují vhodná až velmi vhodná podloží.

Chemismus podzemní vody

Dle rozborů vzorků podzemní vody odebrané z vrtu V203 dne 2.3.2010 firmou ARCADIS Geotechnika a.s.. Praha, jako součást geologického průzkumu pro projekt sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou, se jedná o vodu slabě zásaditou, slabě agresivní na stavební konstrukce z důvodu obsahu agres. CO₂, (11,1 mg/l), ve srovnání s hodnotami ČSN 73 1215, viz. archívní údaje. Při srovnání s hodnotami ČSN EN 206-1 se jedná o prostředí **neagresivní**.

Inženýrsko-geologický průzkum, provedený v místě projektované přístavby provozní budovy, ověřil půdní profil do hloubky cca 6-ti metrů, provedl zatřídění zemin dle tříd těžitelnosti a stanovil úroveň hladiny podzemní vody.

Minimální hloubku základové spáry stanovujeme s ohledem na charakter zemin a klimatické poměry staveniště minim. 1,30 m pod povrchem stávajícího terénu. V této úrovni se nacházejí zahliněné fluviální písky o únosnosti 120 – 200 kPa. V případě, že budou v základové spáře zastiženy písčité hlíny měkké konzistence, popř. kypré hlinité písky, bude nutné ze základové spáry tyto nevhodné sedimenty odstranit, a nahradit je štěrkopískovým polštářem hutněným po vrstvách.

Aby nedocházelo k rozdílnému sedání v rámci projektovaného objektu, doporučujeme zakládat v zeminách se srovnatelnou únosností. Za tím účelem doporučujeme převzetí základových spár geologem.

Výpočtové namáhání základových půd platí pouze za předpokladu zachování původního stavu horninového prostředí. Upozorňujeme na to, že zeminy půdního profilu jsou náchylné k porušení klimatickými vlivy. V průběhu výstavby bude potřeba základovou půdu chránit zejména proti nepříznivým klimatickým vlivům jak nařizuje ustanovení ČSN 73 6133 (dříve ČSN 73 1001 čl. 35 o ochraně základové spáry). Zemní a stavební práce doporučujeme provádět ve vhodném ročním období s co nejnižším množstvím atmosférických srážek.

Dočasné sklony svahů stavebních výkopů doporučujeme do úrovně 1,50 m pod terénem upravit ve všech typech zemin v poměru 1 : 1 bez pažení, případně ponechat stěny svislé opatřené příložným pažením. Pod hladinou podzemní vody musí být sklony sníženy na poměr 1:3, nebo stěny svislé musí být zajištěny zátažným pažením (tekuté písky).

Trvalé sklony svahů násypů doporučujeme upravit v poměru 1 : 2 s následným zpevněním vrstvou ornice a zatravněním, popř. pomocí geotextilií ve formě travních rohoží .

Veškeré násypy pod nosné konstrukce - podlahy, příjezdové komunikace a odstavná stání, je nutno provádět ze zemin vhodných do násypů, ukládaných po vrstvách max. 30 cm mocných, řádně hutněných.

6. Závěr

Z hlediska zakládání staveb musíme základové poměry na zkoumané lokalitě označit za složité - základová půda, se podle provedených průzkumných prací, v zájmovém území místo od místa podstatně mění, jednotlivé vrstvy mají proměnlivou mocnost. Jedná se o tzv. křížové zvrstvení, kdy jednotlivé vrstvy nivních uloženin vyklíňují na poměrně krátké vzdálenosti.



Datum: 30.9.2022


ing.Vlastimil Kusý



stupeň	obec	okres	Investor
IG průzkum	Hluboká nad Vltavou	České Budějovice	Povodí Vltavy
vypracoval	ing. Kusý		č. zakázky
akce	PŘÍSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY		vyhotovení
výkres	VODOHOSPODÁŘSKÁ MAPA 1 : 50 000		
datum	měřítko	formáty	č.výkresu
09/2022	1 : 50 000	A4	


KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY 1 : 1 000





SCHÉMATICKÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 : 100
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 : 100



stupeň		obec	okres	investor
IG průzkum		Hluboká n/V.	Č.Budějovice	Povodí Vltavy
jednatel	projektant	vypracoval ing.Kusý		
akce		vyhotovení		
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY VD HLUBOKÁ				
výkres		GEOLOGICKÝ ŘEZ		
datum	měřítko	formát	č.výkr.	
09/2022	1 : 100/100	2A4		

drn, hlína humózní, písčité, měkká

navážky – štěrkopísky hlinité, s úlomky, středně ulehlé

náplav – písky silně hlinité až hlíny písčité, slídnaté, kypré (měkké konzistence)

písky hlinité, písky hrubozrnné, s příměsí štěrku, středně ulehlé

štěrkopísky – štěrky, říční terasy, středně ulehlé

X,XX

hladina podzemní vody naražená

DYNAMICKÁ PENETRACNÍ ZKOUSKA

AKCE : HLUBOKA N/V PRISTAV

SONDA : PS-1

M.N.M :


DATUM : 22.9.2022

H[m] - hloubka N(10) - počet uderu Sigma[MPa] - dynam.penetracni odpor M(V)-M(Vr)[Nm] - kroutici(rezid.) moment

N(10) 1...:...10...:...20...:...30...:...40...:...50...:...60...:...70...:...80...:...90

Sigma [MPa] 0...+...10...+...20...+...30...+...40...+...50...+...60...+...70...+...80...+...90...+...100

H[m] M(V)-M(Vr) [Nm] 0...I...100..I...200..I...300..I...400



SONDA : PS-1										
HLOUBKA	N(10)	M(V)	Sigma	E(0)	q(0)	Fi'	c(u)	I(d)	I(c)	
=====										
0.00 - 0.20	1.00	0.00	1.85	3.89	0.09	28.11	4.64	0.29	0.50	
0.20 - 0.60	2.50	1.25	3.97	8.34	0.20	28.37	9.92	0.35	1.00	
0.60 - 1.30	0.57	5.00	1.02	2.15	0.05	28.00	2.56	0.27	0.30	
1.30 - 1.90	1.67	5.00	2.38	5.01	0.12	28.17	5.96	0.31	0.62	
1.90 - 3.30	0.93	5.00	1.40	2.94	0.07	28.05	3.50	0.28	0.39	
3.30 - 4.70	2.07	12.14	2.30	4.82	0.11	28.16	5.74	0.30	0.60	
4.70 - 6.20	12.53	37.00	10.85	22.79	0.54	29.23	27.13	0.55	2.65	
6.20 - 6.70	5.80	45.00	4.23	8.89	0.21	28.40	10.58	0.36	1.07	

SONDA : PS-1										
HLOUBKA	N(10)	M(V)	Sigma	E(0)	q(0)	Fi'	c(u)	I(d)	I(c)	
=====										
0.00 - 0.60	2.00	0.83	3.26	6.86	0.16	28.28	8.16	0.33	0.83	
0.60 - 3.30	1.00	5.00	1.52	3.20	0.08	28.07	3.81	0.28	0.42	
3.30 - 4.70	2.07	12.14	2.30	4.82	0.11	28.16	5.74	0.30	0.60	
4.70 - 6.20	12.53	37.00	10.85	22.79	0.54	29.23	27.13	0.55	2.65	
6.20 - 6.70	5.80	45.00	4.23	8.89	0.21	28.40	10.58	0.36	1.07	

DYNAMICKÁ PENETRACNÍ ZKOUSKA

AKCE : HLUBOKA N/V PRISTAV

SONDA : PS-2

M.N.M :


DATUM : 22.9.2022

H[m] - hloubka N(10) - počet uderu Sigma[MPa] - dynam.penetracni odpor M(V)-M(Vr)[Nm] - kroutici(rezid.) moment

N(10) 1...10...20...30...40...50...60...70...80...90

Sigma [MPa] 0...+...10...+...20...+...30...+...40...+...50...+...60...+...70...+...80...+...90...+...100

H[m] M(V)-M(Vr) [Nm] 0...I...100..I...200..I...300..I...400



SONDA : PS-2										
HLOUBKA	N(10)	M(V)	Sigma	E(0)	q(0)	Fi'	c(u)	I(d)	I(c)	
=====										
0.00 - 0.20	1.50	5.00	2.44	5.13	0.12	28.18	6.10	0.31	0.64	
0.20 - 0.60	4.75	13.75	6.88	14.44	0.34	28.73	17.19	0.44	1.70	
0.60 - 1.20	1.50	40.00	1.19	2.50	0.06	28.02	2.97	0.27	0.34	
1.20 - 1.80	3.00	45.00	2.85	5.97	0.14	28.23	7.11	0.32	0.73	
1.80 - 2.40	5.83	50.00	5.96	12.52	0.30	28.62	14.91	0.41	1.48	
2.40 - 3.20	2.25	36.88	1.88	3.95	0.09	28.11	4.70	0.29	0.50	
3.20 - 4.20	1.20	45.50	0.39	0.82	0.02	27.92	0.98	0.25	0.14	
4.20 - 4.80	3.83	75.00	2.02	4.24	0.10	28.13	5.04	0.30	0.53	
4.80 - 6.20										
SONDA : PS-2										
HLOUBKA	N(10)	M(V)	Sigma	E(0)	q(0)	Fi'	c(u)	I(d)	I(c)	
=====										
0.00 - 0.60	3.67	10.83	5.40	11.34	0.27	28.55	13.50	0.39	1.35	
0.60 - 1.20	1.50	40.00	1.19	2.50	0.06	28.02	2.97	0.27	0.34	
1.20 - 2.30	4.55	47.27	4.57	9.60	0.23	28.45	11.43	0.37	1.15	
2.30 - 3.20	2.33	38.33	1.95	4.10	0.10	28.12	4.89	0.29	0.52	
3.20 - 4.20	1.20	45.50	0.39	0.82	0.02	27.92	0.98	0.25	0.14	
4.20 - 4.80	3.83	75.00	2.02	4.24	0.10	28.13	5.04	0.30	0.53	
4.80 - 6.20	15.21	77.50	11.99	25.18	0.60	29.37	29.98	0.59	2.93	

TECHNICKÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH POLNÍCH GEOTECHNICKÝCH ZKOUŠKÁCH

Název akce :

VD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – PŘÍSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY

Číslo akce :

D Y N A M I C K Á P E N E T R A Č N Í Z K O U Š K A

Na základě Vaší objednávky byly provedeny 2 penetračních sondy o celkové metráží 12,90 m.

PRACOVNÍ POSTUP

Při dynamické penetraci se normovaný hrot o průměru 43,7 mm a vrcholovém úhlu 90st. zaráží úderem beranu o hmotnosti 50 kg padajícího z výšky 0,5 m. Přičemž se sleduje počet úderů potřebný k zaražení hrotu a soutyčí o 0,1 m.

S každou novou tyčí se měří velikost kroutícího momentu nutného při otáčení soutyčím k překonání tření na plášti.

Sondy jsou prováděny penetrační soupravou f-y BORROS, parametry odpovídají dle DIN 4094. Získané hodnoty jsou zpracovány na počítači dle korelačních vztahů s grafickým a numerickým výstupem.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

N(10) - počet úderů na vnik 0,1 m

M(V) - kroutící moment (Nm)

M(Vr) - reziduální kroutící moment (Nm)

STANOVENÉ HODNOTY

Sigma - dynamický penetrační odpor (MPa)

E(0) - modul přetvárnosti (MPa)

q(0) - dovolené namáhání (MPa)

Fi' - ef.úhel vnitřního tření (st.)

c(u) - soudržnost zeminy x10 (KPa)

I(d) - relativní ulehlost

I(c) - stupeň konzistence

Vypočtené hodnoty fyzik.-mechanických vlastností lze použít pouze orientačně s ohledem na rozmanitost geologického prostředí a tím i rozmanitost faktorů majících vliv na výsledky této zkoušky!

ARCHÍVNÍ ÚDAJE

- ◆ *Inženýrsko-geologický průzkum pro projekt sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou, vypracovaný v březnu 2010, firmou Arcadis geotechnika a.s., Praha, vypracoval Mgr. Jiří Rout, odpovědný řešitel RNDr. Anna Gardavská.*

Název zakázky: Hluboká nad Vltavou – sportovní přístav - IGP

Číslo zakázky: 10 0036 - 022


Zpracoval: Mgr. Jiří Rout 

**Odpovědný řešitel
geologických prací:**

RNDr. Anna Gardavská 



Za věcnou správnost:

Mgr. Lucie Bohátková 
vedoucí pracoviště inženýrské geologie

Schválil:

Mgr. Jan Kárník 
výkonný ředitel




ARCADIS Geotechnika a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5

Závěrečná zpráva


inženýrskogeologického průzkumu pro projekt sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou

101 41192168
35867
12.5.10

Praha, březen 2010



ZJZ
[m n.m.]



V203DP203

V202

DP202

GT1 - An

GT2 - Hn

GT3 - Qt

GT4 - Kpj

GT5 - Pz

GT6 - Pn

GT7 - Pz

GT8 - Pn

GT9 - Pz

GT10 - Pn

GT11 - Pz

GT12 - Pn

GT13 - Pz

GT14 - Pn

GT15 - Pz

GT16 - Pn

GT17 - Pz

GT18 - Pn

GT19 - Pz

GT20 - Pn

GT21 - Pz

GT22 - Pn

GT23 - Pz

GT24 - Pn

GT25 - Pz

GT26 - Pn

GT27 - Pz

GT28 - Pn

GT29 - Pz

GT30 - Pn

GT31 - Pz

GT32 - Pn

GT33 - Pz

GT34 - Pn

GT35 - Pz

GT36 - Pn

GT37 - Pz

GT38 - Pn

GT39 - Pz

GT40 - Pn

GT41 - Pz

GT42 - Pn

GT43 - Pz

GT44 - Pn

GT45 - Pz

GT46 - Pn

GT47 - Pz

GT48 - Pn

GT49 - Pz

GT50 - Pn

GT51 - Pz

GT52 - Pn

GT53 - Pz

GT54 - Pn

GT55 - Pz

GT56 - Pn

GT57 - Pz

GT58 - Pn

GT59 - Pz

GT60 - Pn

GT61 - Pz

GT62 - Pn

GT63 - Pz

GT64 - Pn

GT65 - Pz

GT66 - Pn

GT67 - Pz

GT68 - Pn

GT69 - Pz

GT70 - Pn

GT71 - Pz

GT72 - Pn

GT73 - Pz

GT74 - Pn

GT75 - Pz

GT76 - Pn

GT77 - Pz

GT78 - Pn

GT79 - Pz

GT80 - Pn

GT81 - Pz

GT82 - Pn

GT83 - Pz

GT84 - Pn

GT85 - Pz

GT86 - Pn

GT87 - Pz

GT88 - Pn

GT89 - Pz

GT90 - Pn

GT91 - Pz

GT92 - Pn

GT93 - Pz

GT94 - Pn

GT95 - Pz

GT96 - Pn

GT97 - Pz

GT98 - Pn

GT99 - Pz

GT100 - Pn

GT101 - Pz

GT102 - Pn

GT103 - Pz

GT104 - Pn

GT105 - Pz

GT106 - Pn

GT107 - Pz

GT108 - Pn

GT109 - Pz

GT110 - Pn

GT111 - Pz

GT112 - Pn

GT113 - Pz

GT114 - Pn

GT115 - Pz

GT116 - Pn

GT117 - Pz

GT118 - Pn

GT119 - Pz

GT120 - Pn

GT121 - Pz

GT122 - Pn

GT123 - Pz

GT124 - Pn

GT125 - Pz

GT126 - Pn

GT127 - Pz

GT128 - Pn

GT129 - Pz

GT130 - Pn

GT131 - Pz

GT132 - Pn

GT133 - Pz

GT134 - Pn

GT135 - Pz

GT136 - Pn

GT137 - Pz

GT138 - Pn

GT139 - Pz

GT140 - Pn

GT141 - Pz

GT142 - Pn

GT143 - Pz

GT144 - Pn

GT145 - Pz

GT146 - Pn

GT147 - Pz

GT148 - Pn

GT149 - Pz

GT150 - Pn

GT151 - Pz

GT152 - Pn

GT153 - Pz

GT154 - Pn

GT155 - Pz

GT156 - Pn

GT157 - Pz

GT158 - Pn

GT159 - Pz

GT160 - Pn

GT161 - Pz

GT162 - Pn

GT163 - Pz

GT164 - Pn

GT165 - Pz

GT166 - Pn

GT167 - Pz

GT168 - Pn

GT169 - Pz

GT170 - Pn

GT171 - Pz

GT172 - Pn

GT173 - Pz

GT174 - Pn

GT175 - Pz

GT176 - Pn

GT177 - Pz

GT178 - Pn

GT179 - Pz

GT180 - Pn

GT181 - Pz

GT182 - Pn

GT183 - Pz

GT184 - Pn

GT185 - Pz

GT186 - Pn

GT187 - Pz

GT188 - Pn

GT189 - Pz

GT190 - Pn

GT191 - Pz

GT192 - Pn

GT193 - Pz

GT194 - Pn

GT195 - Pz

GT196 - Pn

GT197 - Pz

GT198 - Pn

GT199 - Pz

GT200 - Pn

GT201 - Pz

GT202 - Pn

GT203 - Pz

GT204 - Pn

GT205 - Pz

GT206 - Pn

GT207 - Pz

GT208 - Pn

GT209 - Pz

GT210 - Pn

GT211 - Pz

GT212 - Pn

GT213 - Pz

GT214 - Pn

GT215 - Pz

GT216 - Pn

GT217 - Pz

GT218 - Pn

GT219 - Pz

GT220 - Pn

GT221 - Pz

GT222 - Pn

GT223 - Pz

GT224 - Pn

GT225 - Pz

GT226 - Pn

GT227 - Pz

GT228 - Pn

GT229 - Pz

GT230 - Pn

GT231 - Pz

GT232 - Pn

GT233 - Pz

GT234 - Pn

GT235 - Pz

GT236 - Pn

GT237 - Pz

GT238 - Pn

GT239 - Pz

GT240 - Pn

GT241 - Pz

GT242 - Pn

GT243 - Pz

GT244 - Pn

GT245 - Pz

GT246 - Pn

GT247 - Pz

GT248 - Pn

GT249 - Pz

GT250 - Pn

GT251 - Pz

GT252 - Pn

GT253 - Pz

GT254 - Pn

GT255 - Pz

GT256 - Pn

GT257 - Pz

GT258 - Pn

GT259 - Pz

GT260 - Pn

GT261 - Pz

GT262 - Pn

GT263 - Pz

GT264 - Pn

GT265 - Pz

GT266 - Pn

GT267 - Pz

GT268 - Pn

GT269 - Pz

GT270 - Pn

GT271 - Pz

GT272 - Pn

GT273 - Pz

GT274 - Pn

GT275 - Pz

GT276 - Pn

GT277 - Pz

GT278 - Pn

GT279 - Pz

GT280 - Pn

GT281 - Pz

GT282 - Pn

GT283 - Pz

GT284 - Pn

GT285 - Pz

GT286 - Pn

GT287 - Pz

GT288 - Pn

GT289 - Pz

GT290 - Pn

GT291 - Pz

GT292 - Pn

GT293 - Pz

GT294 - Pn

GT295 - Pz

GT296 - Pn

GT297 - Pz

GT298 - Pn

GT299 - Pz

GT300 - Pn

GT301 - Pz

GT302 - Pn

GT303 - Pz

GT304 - Pn

GT305 - Pz

Vrtmistr: Sviták
Typ soupravy: UGB 1VS PV3S
Datum provedení - od: 21.8.2009
- do: 21.8.2009


Hloubka sondy [m]: 10.00
Hladina podz. vody:
naražená [m]: Hl.= 3.50, Z = 371.14
ustálená [m]: Hl.= 2.55, Z = 372.09 (po 0,5 hod)

Y= 756 822.25
X= 1 157 765.70
Z= 374.64
Souř.systémy: JTSK / Balt










od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]

od: [m] do: [m] paženo DN [mm]

Okres:
Katastr.území: Hluboká n. Vlt.
Mapa 1:25000: 22-443



od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.00	2.50	Písek silně hlinitý, střednězrný, místy až písčitá hlína, s příměsí štěrku a kamenů (převážně valounů) do vel 10 cm (do 20 %), světle hnědý, středně uhlý (tuhý) navážka - recent
2.50	3.00	Písčitá hlína humózní, tmavě hnědá, tuhá, povrch původního terénu
3.00	3.60	Písčitá hlína až hlinitý písek, jemnozrný, s ojedinělými valouny, světle hnědá až tmavě šedá, tuhá až měkká, vlhká, od 3,5 m zvodnělá náplav - holocén
3.60	7.90	Štěrka písčité s valouny převážně do 5 cm, max. 12 cm (do 10 %), světle hnědošedý, uhlý, zvodnělý, místy s proplásky středně až hrubozrného jílovitého písku do mocnosti 10 cm terasa - kvartér
7.90	10.00	Eluvium pararuly charakteru tmavě šedorudohnědého hlinitého až jílovitého střednězrného písku, s hojnými v ruce lamatelnými úlomky pararul do 10 cm, silně slídnatý, stmelový, silně zavlhlý pararula rozložená - proterozoikum

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
 neporušený  porušený  jádro  technolog.  skalní  jiný
 voda  naražená hladina  ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **Hluboká nad Vltavou - přeložka vodovodu, Doplňující IGP**

Měřítko: 1: 100

Zak. číslo: 09 0742 - 022

Dokumentoval: Mgr. T. Pašek

Vyhodnotil: Mgr. Jiří Rout

Zpracoval: Mgr. Jiří Rout

Příloha č.: **4.1**

S1 (2)

zdroj: projekt jezu Hluboká nad Vltavou

Umístění vrtu :	v profilu jezu Hluboká nad Vltavou
Souřadnice JTSK :	nezaměřeno
Nadmořská výška Bpv :	Z = 371,24 m (udávána 371,64 což je s největší pravděpodobností Jadran)
Hloubka vrtu:	5,6 m
Popis:	
0,0 – 0,3 m	humus písčité
0,3 – 1,2 m	náplav písko-bahnitý
1,2 – 3,5 m	říční štěrk s pískem a valouny
3,5 – <u>5,6</u> m	pevná, tvrdá skála (rula) šedomodrá, zrnitá

V101

zdroj: Šimek 2002

Souřadnice JTSK :	nezaměřeno
Nadmořská výška Bpv :	Z = 374,22 m
Hloubka vrtu:	9,2 m
Popis:	
0,0 – 0,1 m	humus
0,1 – 1,3 m	navážka – hnědý hlinitý písek se štěrkovou drtí do 5 cm - Y
1,3 – 1,8 m	hnědý písek hlinitý slabě slídnatý – S4
1,8 – 2,5 m	hnědý štěrk s valouny do 6 cm s písčitohlinitou výplní – G4
2,5 – 3,0 m	rezavě hnědá, šedě smouhovitá hlína jemně písčitá, tuhá – F3
3,0 – 4,3 m	šedý jemně písčité jíl tuhý až měkký – F6
4,3 – 7,0 m	šedý štěrk hrubě písčité až balvanité – G2 / G3
7,0 – <u>9,2</u> m	Fialově hnědý jíl prachovitě písčité, pevný – F6
HPV naražená: 4,3 m, ustálená 1,5 m.	

Měřil: Matoušek M.

Hloubka sondy [m]: 8.60

Počet měř.úderů:

Y= .00

Typ soupravy: SGGT těžká

Hlad.podz.vody [m]: nebyla zastižena

X= .00

Datum zkoušky: 8.3.2010

Krok penetrování [m]: 0.20

Penetrační odpor: ———

Z= .00


Souř.systémy: Lokal / Relat.

Tabulka penetrace

Graf penetrace

Geologická charakteristika

Hloubka [m]	Počet úderů měř.	red.	Qdyn [MPa]	Hl. Počet úderů [], Krout.moment [Nm], Pen.odpor [MPa], Modul Edef [MPa]
0.2	2	2.0	1.2	2.4
0.6	9	9.0	5.4	7.2
1.0	13	13.0	7.8	7.2
1.4	8	8.0	4.4	3.3
1.8	5	5.0	2.8	2.8
2.2	5	5.0	2.6	2.1
2.6	5	5.0	2.6	5.1
3.0	12	12.0	6.1	5.7
3.4	7	7.0	3.3	5.2
3.8	26	26.0	12.3	17.5
4.2	39	39.0	17.2	25.1
4.6	44	44.0	34.0	36.2
5.0	39	39.0	17.2	32.2
5.4	13	13.0	5.4	6.2
5.8	20	20.0	8.3	7.5
6.2	18	18.0	7.0	10.5
6.6	50	50.0	19.5	19.5
7.0	38	38.0	14.8	14.7
7.4	40	40.0	14.7	14.0
7.8	72	72.0	26.5	33.4
8.2	105	105.0	36.5	42.8
8.6	140	140.0	48.7	



Název akce: **Hluboká nad Vltavou - sportovní přístav,**

Měřítko: 1:100

Zak. číslo: 100036-022

Dokumentoval: Matoušek

Vyhodnotil: Ing.Karlín Petr

Zpracoval: Ing.Karlín Petr


Příloha č.: **5**

Měřil: Matoušek M. Hloubka sondy [m]: 10.00 Počet měř. úderů: Y= 1.00
Typ soupravy: SGGT těžká Hlad. podz. vody [m]: nebyla zastižena Penetrační odpor: X= 1.00
Datum zkoušky: 22.3.2010 Krok penetrování [m]: 0.20 Souř. systémy: Lokal / Relat. Z= 1.00

Tabulka penetrace

Hloubka [m]	Počet úderů		Qdyn [MPa]
	měř.	red.	
0.2	1	1.0	0.6
0.4	2	2.0	1.2
0.6	4	4.0	2.4
0.8	4	4.0	2.4
1.0	3	3.0	1.8
1.2	3	3.0	1.7
1.4	2	2.0	1.1
1.6	2	2.0	1.1
1.8	2	2.0	1.1
2.0	3	3.0	1.7
2.2	5	5.0	2.6
2.4	7	7.0	3.6
2.6	7	7.0	3.6
2.8	6	6.0	3.1
3.0	16	16.0	8.2
3.2	31	31.0	14.7
3.4	34	34.0	16.1
3.6	34	34.0	16.1
3.8	52	52.0	24.6
4.0	37	37.0	17.5
4.2	26	26.0	11.5
4.4	36	36.0	15.9
4.6	63	63.0	27.8
4.8	60	60.0	26.5
5.0	68	68.0	30.0
5.2	41	41.0	17.0
5.4	9	9.0	3.7
5.6	12	12.0	5.0
5.8	12	12.0	5.0
6.0	11	11.0	4.6
6.2	20	20.0	7.8
6.4	22	22.0	8.6
6.6	25	25.0	9.7
6.8	31	31.0	12.1
7.0	33	33.0	12.9
7.2	32	32.0	11.8
7.4	28	28.0	10.3
7.6	34	34.0	12.5
7.8	42	42.0	15.4
8.0	49	49.0	18.0
8.2	51	51.0	17.8
8.4	76	76.0	26.5
8.6	78	78.0	27.2
8.8	92	92.0	32.0
9.0	95	95.0	33.1
9.2	94	94.0	31.1
9.4	102	102.0	33.7
9.6	118	118.0	39.0
9.8	121	121.0	40.0
10.0	124	124.0	41.0

Graf penetrace



Geologická charakteristika

Název akce: **Hluboká nad Vltavou - sportovní přístav,**

Měřítko: 1:100

Zak. číslo: 100036-022

Dokumentoval: Matoušek

Vyhodnotil: Ing. Karlín Petr

Zpracoval: Ing. Karlín Petr

Příloha č.: 1

Laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 1243 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 823/10

List č. 1/2

Objednatel : ARCADIS Geotechnika a.s.
Odp. osoba : objednatel
Název akce : Hluboká n/Vlt. - SPORTOVNÍ PŘÍSTAV
Číslo akce : 806010035000
Lokalita : Hluboká n/Vltavou
Odebral : Rout (objednatel)

ARCADIS Geotechnika a.s.
Geologická 4 čp.988
Praha 5
152 00
CZ

Vzorek : V203
Laboratorní číslo : 3495/10
Hloubka (m): 1,5
Materiál : voda

Datum odběru : 02.03.10
Datum příjmu : 03.03.10
Datum analýzy : 03.03.10 -05.03.10

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

Název ukazatele	SOP	Metoda	Výsledek	Jednotka	Nejist.	A/N
Amonné ionty	SOP 1.8.1	Spektroquant MERCK	1,35	mg/l	±12%	A
KNK-4,5	SOP 1.13.1	ČSN EN ISO 9963-1	3,40	mmol/l	±5%	A
ZNK-8,3	SOP 1.14.1	ČSN 75 7372	0,61	mmol/l	±15%	A
pH	SOP 1.3.1	ČSN ISO 10523	7,27		±0,1	A
Sířany	SOP 1.1.3	ČSN EN ISO 10304-1,2	14,7	mg/l	±8%	A
Vápník	SOP 1.5.1	ČSN ISO 6058	50,6	mg/l	±5%	A
Hořčík	SOP 1.4.1	ČSN ISO 6059	9,21	mg/l	±7%	A
Oxid uhličitý agresivní	SOP 1.19.1	ČSN 83 0520-35 (dopočet)	11,1	mg/l	±16%	N
Vápník a hořčík	SOP 1.4.1	ČSN ISO 6059	1,64	mmol/l	±5%	A
Barva		vizuálně	bez			N
Sediment		vizuálně	mechanický			N
Pach		senzoricky	bez			N

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 823/10

List č. 2/2

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

A - akreditovaná metoda

N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

Za laboratoře schválil :

J. Hůlová
výstup výsledků

V Praze dne : 08.03.2010



AQUATEST a.s.

akreditovaná zkušební laboratoř
152 00 Praha 5, Geologická 4



KONEC PROTOKOLU

Informace níže uvedené jsou mimo rámec akreditace. Jedná se o hodnoty vypočtené a hodnocení na základě porovnání s uvedenými předpisy.

Vypočtené hodnoty v mg/l :

CO ₃ ²⁻	0
HCO ₃ ⁻	207
CO ₂ agres	11,1
CO ₂ volný	26,8
Langel. index	-0,45

Hodnocení vody :

ČSN-EN 206-1 Beton - část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba neagresivní