

Fotodokumentace objektu: Neštěmický p.-Neštěmice u čp.237

Pasport- popis objektu, včetně dokumentace-viz DSJ

3. Úsek D



D20 -Pravá zeď, schody nad skluzem



D-Koryto nad skluzem



D21,22 -Pravá zeď nad skluzem



D10,22-24-dno a pravá zeď



D44-Pravá zeďu mostu (Ryjická)



D30,31-Levá zeď nad skluzem



D10,31-dno a levá zeď



D10,31,32-dno a levá zeď



Konec úseku-most Ryjická