

Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice

SEZNAM PŘÍLOH

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- C. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**
 - C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1:10 000
 - C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:1 000
 - C.3 KATASTRÁLNÍ SITUACE 1: 2 000
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ**
 - D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - D.2 PODROBNÁ SITUACE OPRAVY STUPNĚ 1:200
 - D.3 PODÉLNÝ PROFIL KORYTA 1:1000/100
 - D.4 VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL OPRAVY KORYTA 1:100
 - D.5 PŘÍČNÉ PROFILY KM 0,000 - 0,670 1:100
 - D.6 SANACE NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ 1:20
 - D.7 SANACE LÁVKY 1:20
 - D.8 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - PB ZEĎ 1:20
 - D.9 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - LB ZEĎ 1:20
 - D.10 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - LÁVKA 1:20
 - D.11 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - SCHODIŠTĚ 1:20
- E. DOKLADOVÁ ČÁST**
- F. VÝKAZ VÝMĚR**
- G. POLOŽKOVÝ ROZPOČET (POUZE PARÉ č.3 a 4)**
- H. PLÁN BOZP (POUZE PARÉ č.3 a 4)**

