

Označení EZ	<b>VS_9071 - Karolinka-Stanovnice přehrada</b>			Příkaz č.	Pg22004977
Adresa	Na Marečkově, Laguny (pod hrází)		Tech.místo	DS-TS-200490-VS_9071	
Kategorie EZ	Trafostanice/Stožárová/22/0,4 kV		GPS	49,3467	18,2342
Vymezení EZ	<b>Začátek EZ:</b> na kotevních izolátorech TS VS_9071. <b>Konec EZ:</b> na proudových spojích odvodů z jisticích prvků v rozváděči NN, TS VS_9071.				Plán. datum
<b>TRANSFORMÁTORY V EZ</b>					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Výrobní číslo
T1	aTO_294/22	22/0,4 kV	100 kVA	BEZ	Olejevý TR, chlazení ONAN, zapojení: Yzn1, Is=144,4A.
Jištění VN/NN (A)	76 / 725				
ID činnosti	<b>PROVÁDĚNÁ ČINNOST ŘPÚ – PRACOVNÍ POSTUP</b>				Perioda
<b>922-00</b>	<b>TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu</b>				<b>48 Měsíc</b>
ID úkonu	<b>Popis úkonu pracovního postupu</b>				<b>Provedeno</b>
922-01	Údržba přívodu vn k trafu (kontrola a odstranění hrubých nečistot izolátorů a svodičů př., kontrola upevnění poj. sp. na konstrukci, kontrola uchycení pojistek vn v pouzdru + konzervace, kontrola a dotažení spojů, kontrola a úprava vzdáleností živých částí				ANO NE
922-02	Údržba transformátoru (kontrola izolátorů a znečištění pláště trafa a konstrukce DTS + odstranění hrubých nečistot izolátorů, víka a výp. ventilu, kontrola a dotažení vodičů připojených na trafa vč. uzemnění pláště, ...).				ANO NE
922-03	Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.				ANO NE
922-04	Údržba záchytné vany pod trafem (kontrola a očista úkapů, kontrola a vyčištění filtru a cizích předmětů ve vaně, ekologická likvidace odpadů, ...).				ANO NE
922-05	Údržba rozváděče nn (kontrola a dotažení spojů, kontrola stavu a očištění přípojníc a skříně, pojistkových spodků, hl. jističe, MTP, svorkovnic, měřících přístrojů, komp. kondenzátoru, konzervace pochev nožových pojistek, ...).				ANO NE
922-06	Údržba elektroinstalace (dotažení spojů, ...).				ANO NE
922-07	Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků nn a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).				ANO NE
922-08	Kontrola a oprava popisů vývodů, kontrola a výměna (doplnění) poškozených bezp. a výstražných tabulek.				ANO NE
922-09	Vyčištění prostoru kolem TS včetně odstranění náletových dřevin.				ANO NE
922-10	Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).				ANO NE
922-11	Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.				ANO NE
922-12	Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.				ANO NE
922-13	Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.				ANO NE
922-14	Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odporu uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.				ANO NE
Provedené měření		Naměřené a odečtené hodnoty		<b>Elektrické zařízení JE / NENÍ schopno bezpečného provozu /*</b>	
RB		0,11 Ω			
<b>ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY - POPIS</b>				<b>Řeší</b>	<b>Priorita odstranění /*</b>
VN POJISTKOVÉ SPODKY A JEJICH PŘÍPOJENÍ - VYMĚNIT					0 - ihned 2 - měsíc
					3 - půl rok 4 - rok
VN PROJEK NA TRAFU NA VYMĚNU					0 - ihned 2 - měsíc
					3 - půl rok 4 - rok
Doporučená výměna TR z důvodu netěsnosti a úniku oleje, hrozí kontaminace vod. zdroje.					0 - ihned 2 - měsíc
					3 - půl rok 4 - rok

/\* - příslušnou volbu označte zakroužkováním číslice/stavu

Poznámka:

2x KONDENZÁTOR KOMPENZACE NA VYMĚNU. - VYPNUT JISTIČ 0.5  
 PROBEHLA PROVIZORNÍ OPRAVA PŘÍPOJENÍ VN POS. SPODKU A VYMĚNA  
 ČEPICE NA SVODU OANN Z TRAFU

**ELEKTRO BoVo s.r.o.**

Provedl:	BOHUSLAV VOJKOVSKÝ	Hlášení č.	Jméno	Datum	Podpis
	Havlíčkova 673, 739 11 Frýdlant n.O.		VURICA	19.5.23	
Vyhodnotil:	062 09 696 - mobil: 777 269 462	Hlášení č.	Jméno	Datum	Podpis
			Timco Martin	01.06.2023	

Zaměstnanci Dodavatele splňující kvalifikační požadavky dle vyhl. č. 50/1978 Sb jsou společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. pověřeni k provádění úkonů na EZ uvedených v tomto protokolu  
 23\_53-0018/00