

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec		Zdeněk Hudec s.r.o.	
datum	08.2022	kreslil		IČO 24219614 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
akce	Žernovnik, Železný Brod, úprava koryta, ř.km 0,010 - 0,075			měřítko	stupeň dokumentace
Fotografická příloha					DSP
				číslo zakázky	rozsah přílohy
kraj	Liberecký	stavebník	Povodí Labe s.p. Hradec Králové	číslo přílohy	číslo soupravy
stav.úřad	Železný Brod		IČO 70890005	G	



Celkový pohled (proti proudu) do koryta Žernovníku v místě stavby přibližně z dolního konce úpravy. V levé části snímku je patrné poškozené spárování zdiva, je zřejmé i zahloubení dna toku.



Pohled z levého na pravý břeh směrem po toku. Jsou patrné poškozené starší sanace základů zdiva.



Kolonizace levobřežního zdiva bylinnými a travními porosty.



Poškozené sanace a zahloubené dno při pohledu na pravý břeh.



Poškozené základy a zahloubené dno při levém břehu.



Pravobřežní zeď nad mostem při ústí do Jizery.



Kanalizační výúst v pravobřežní zdi.



Poškozená koruna levobřežní zdi.



Oplocení levého břehu, kanalizační výúst a poškozená pata zdiva.



Při pohledu na levý břeh je patrné mírné vyboulení zdiva směrem do toku.



Pohled na levobřežní zeď s poškozenou korunou.



Obnažené základy pravobřežní zdi.