


KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN V RÁMCI SO 03 - ČÁST 2




Legenda

- kácené a odstraňované dřeviny
- plošné kácení porosu v rámci kácených a odstraňovaných dřevin
- koryto vodního toku
- hranice budov a objektů
- hranice komunikací a objektů

Stavební objekt	Číslo skupiny	Číslo inventarizace	Taxon latinsky	Taxon český	Výška [m]	Šířka koruny [m]	Obvod kmene [cm]	Plocha [m²]	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y	Poznámka
SO 03		33	Carpinus betulus	habr obecný	2,0	4,0	< 10	-	-647 245,00	-1 070 856,00	ze stěny
SO 03	SK10	34	Salix fragilis (100%)	vrba křehká	5,0	4,0	-	10,0	-647 244,00	-1 070 833,00	2 kusy
SO 03	SK11	35	Salix fragilis (100%)	vrba křehká	4,0	6,0	-	6,0	-647 242,00	-1 070 794,00	
SO 03		36	Salix fragilis	vrba křehká	5,0	3,0	-	4,0	-647 241,00	-1 070 781,00	keř
SO 03		37	Salix fragilis	vrba křehká	1,0	0,5	< 10	-	-647 241,00	-1 070 761,00	semenáč
SO 03		38	Carpinus betulus	habr obecný	3,0	3,0	-	2,0	-647 242,00	-1 070 750,00	
SO 03		39	Salix fragilis	vrba křehká	3,0	2,0	-	2,0	-647 267,00	-1 070 692,00	keř
SO 03		40	Salix fragilis	vrba křehká	4,0	2,0	-	2,0	-647 278,00	-1 070 679,00	keř
SO 03	SK12	41	Salix fragilis (60%), Alnus glutinosa (40%)	vrba křehká, olše lepkavá	1,5	1,0	-	2,0	-647 288,00	-1 070 669,00	ve stěně
SO 03		42	Acer negundo	javor jasanolistý	5,0	2,0	26	-	-647 344,00	-1 070 625,00	
SO 03		43	Salix fragilis	vrba křehká	1,0	1,0	-	1,0	-647 352,00	-1 070 618,00	po řezu
SO 03	SK13	44	Salix fragilis (100%)	vrba křehká	5,0	5,0	-	5,0	-647 357,00	-1 070 631,00	
SO 03	SK14	45	Salix fragilis (100%)	vrba křehká	4,0	5,0	-	5,0	-647 296,00	-1 070 674,00	
SO 03	SK15	46	Salix fragilis (100%)	vrba křehká	5,0	6,0	-	6,0	-647 288,00	-1 070 682,00	
SO 03	SK16	47	Salix fragilis (80%), Acer platanoides (20%)	vrba křehká, javor mlec	6,0	8,0	-	10,0	-647 273,00	-1 070 699,00	
SO 03		48	Salix fragilis	vrba křehká	5,0	5,0	-	4,0	-647 264,00	-1 070 712,00	keř
SO 03		49	Acer pseudoplatanus	javor klen	2,0	1,0	< 10	-	-647 258,00	-1 070 726,00	semenáč
SO 03		50	Salix fragilis	vrba křehká	0,5	2,0	-	1,0	-647 252,00	-1 070 744,00	keř
SO 03		51	Salix fragilis	vrba křehká	5,0	4,0	-	4,0	-647 250,00	-1 070 766,00	keř
SO 03		52	Salix fragilis	vrba křehká	4,0	3,0	-	3,0	-647 255,00	-1 070 850,00	keř
SO 03	SK17	53	Salix caprea (10%), Salix fraxilis (50%), Aesculus hippocastanum (5%), Cornus sanguinea (5%), Fraxinus excelsior (10%), Acer pseudoplatanus (20%)	vrba jva, vrba křehká, jílovec maďal, svída krvavá, jasan ztepilý, javor klen	1,5	0,5	-	5,0	-647 239,00	-1 070 904,00	

Veškeré dotčené dřeviny realizací udržovacích prací se nacházejí na pozemku investora (Povodí Labe, státní podnik) - pozemek parc. č. 2877/4 k. ú. Chrudim

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			<div></div> <div>PIŠŤOVY 820 537 01 CHRUDIM TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310 E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O.</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
PROFESE : V+K				
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. TOMÁŠ MLÁDEK	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové závod Pardubice; Cihelna 135, 530 09 Pardubice				
NÁZEV AKCE : Chrudimka, Chrudim, odstranění násosů v intravilánu ř. km 19,528 – 22,070 (zpracování PD a IČ)			ČÍSLO ZAKÁZKY 9963 23 1349	
			FORMÁT A4 2	
			DRUH PROJEKTU DSJ+DPS	
ČÁST : D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			DATUM 08/2023	
OBJEKT : SO 03 – Odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 20,550 – 20,905			MĚŘÍTKO 1:1000	
NÁZEV VÝKRESU : KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ DŘEVIN V RÁMCI SO 03 – ČÁST 2			ČÍSLO VÝKRESU : D.03.4–2	