



"Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř. km 2.700-2.850"

IDVT 10100936

ČHP 1-05-01-0650-2-00

ř. km 2.700-2.850

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

E.4. Fotodokumentace

JIRNY

LEDEN 2024

Seznam fotografií:

Foto č. 1 – Pohled na skluz proti vodě	3
Foto č. 2 – Pohled na skluz proti vodě	3
Foto č. 3 – Pohled na levobřežní zeď se zříceným místem pod skluzem	4
Foto č. 4 – Pohled na stav pravobřežní zdi skluzu	4
Foto č. 5 – Pohled na betonovou pravobřežní zeď skluzu určenou k opravě	5
Foto č. 6 – Pohled z levého břehu na pravý břeh skluzu	5
Foto č. 7 – Levý břeh skluzu	6
Foto č. 8 – Pohled po proudu skluzu	6
Foto č. 9 – Stav skluzu v dolní části	7
Foto č. 10 – Zřícená zeď na levém břehu pod skluzem	7
Foto č. 11 – Pohled na skluz proti vodě	8
Foto č. 12 – Pohled na skluz proti vodě	8
Foto č. 13 – Místo opravy A+B	9
Foto č. 14 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m	9
Foto č. 15 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m	10
Foto č. 16 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m	10
Foto č. 17 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m	11
Foto č. 18 – Pohled na dolní konec úseku, kde je možný přístup z pravého břehu ze silnice (přes zábradlí)	11



Foto č. 1 – Pohled na skluz proti vodě



Foto č. 2 – Pohled na skluz proti vodě



Foto č. 3 – Pohled na levobřežní zeď se zříceným místem pod skluzem



Foto č. 4 – Pohled na stav pravobřežní zdi skluzu




Foto č. 5 – Pohled na betonovou pravobřežní zed' skluzu určenou k opravě



Foto č. 6 – Pohled z levého břehu na pravý břeh skluzu



Foto č. 7 – Levý břeh skluzu




Foto č. 8 – Pohled po proudu skluzu



Foto č. 9 – Stav skluzu v dolní části



Foto č. 10 – Zřícená zeď na levém břehu pod skluzem



Foto č. 11 – Pohled na skluz proti vodě




Foto č. 12 – Pohled na skluz proti vodě



Foto č. 13 – Místo opravy A+B



Foto č. 14 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m



Foto č. 15 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m



Foto č. 16 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m



Foto č. 17 – Pohled na dolní úsek opravy v délce 17 m



Foto č. 18 – Pohled na dolní konec úseku, kde je možný přístup z pravého břehu ze silnice (přes zábradlí)