

Morava, Litovel, ř.km 246,530-248,800 - oprava ohrázkovaného úseku toku
Příloha č.3 Fotodokumentace

Břehová výdrž



Nánosy v korytě řeky Moravy



Narušená ochranná hráz

