

Orientační popis nánosů

Lokalita	DPK/HPK	ROZBORY				
		odběr	vzhled/textura	skelet < 2 mm (%)	skelet 2-4 mm (%)	skelet > 4 mm (%)
I. VD Brandýs n. L.	DPK	08.02.2024	jílovito-hlinitý	98,2	1,6	0,2
	HPK	08.02.2024	jílovito-hlinitý	97,5	1,4	1,1
II. VD Hradištko	DPK	08.02.2024	jílovito-hlinitý	96,6	2,4	1,0
	HPK	08.02.2024	jílovito-hlinitý	96,7	2,8	0,5
III. VD Nymburk	DPK	08.02.2024	písčitohlinitý	98,9	0,7	0,4
	HPK	08.02.2024	hlinitý	99,5	0,5	0
IV. VD Poděbrady	DPK	07.06.2024	jílovito-hlinitý	96,5	2,1	1,4
	HPK	28.11.2024	jílovitý	97,9	0,9	1,2
V. VD Velký Osek	DPK	17.05.2024	písčitý	79	7,3	13,7
	HPK	17.05.2024	jílovito-hlinitý	99,5	0,3	0,2
VI. VD Kolín	DPK	17.05.2024	písčitohlinitý	87	5,4	7,6
	HPK	17.05.2024	písčitohlinitý	99,2	0,4	0,4
	HPK	28.11.2024	jílovitý	100	0	0