

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14.-15.9.2024

Číslo protokolu:

250

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí, Zašová

Vyhlášení 2.-nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9.2024

Vodní tok : Rožnovská Bečva

Název: Jez Hrachovec, HM 221300

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): oblačno, vodní stav a průtok běžný

A. Druh a rozsah závažného stavu - poruchy							B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů			
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,	m ³					
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³					
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³					
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²					
3	A5	břehové zdi	m ²					
3	A6	opevnění dna	m ²					
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³					
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³	285	6300000		B. 3	C. 2
6	A9	propust štěrková, rybi	ks					
6	A10	smanipulační uzávěr	ks					
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks					
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks					
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³					
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³					
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³					
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²	250	1900000		B. 3	C. 2
10	A17	ostatní						

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

B6. ostatní

C3. ostatní

fotodokumentace ke škoniému protokolu