

F. FOTODOKUMENTACE

VALCHOVKA, LMG VRATÍKOV, Ř.KM 2,081 – 2,141 VRATÍKOV, OPRAVA PROFILU

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Dokumentace pro provedení stavby

DATUM:
11/2024



POVODÍ MORAVY, S.P. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno



Ing. Vít Pučálek
TRPÍN 151, 569 74 TRPÍN
TEL.: +420 737 367 558, EMAIL: VIT.PUCALEK@EMAIL.CZ

Seznam fotodokumentace

1.	<i>Začátek opevněného úseku – pohled na porušený pravý břeh a nánosy ve dně</i>	3
2.	<i>Pohled na konec tohoto úseku s návazností na další opevnění</i>	3
3.	<i>Štěrkové nánosy ve dně a porušené opevnění na levém břehu</i>	4
4.	<i>Pohled na celý úsek U2</i>	4
5.	<i>Pohled na nátrže na levém břehu a rozplavené původní opevnění</i>	5
6.	<i>Pohled na rozplavené opevnění na pravém břehu.....</i>	5
7.	<i>Pohled na opevnění na pravém břehu</i>	6
8.	<i>Pohled na opevnění na levém břehu</i>	6
9.	<i>Pohled na příčný profil koryta v daném úseku</i>	7
10.	<i>Detail umístění vodočetné latě LMG.....</i>	7
11.	<i>Pohled na porušený levý břeh</i>	8
12.	<i>Pohled na daný úsek s vyústěním ze silničního propustku.....</i>	8



1. *Začátek opevněného úseku – pohled na porušený pravý břeh a nánosy ve dně*



2. *Pohled na konec tohoto úseku s návazností na další opevnění*



3. Štěrkové nánosy ve dně a porušené opevnění na levém břehu



4. Pohled na celý úsek U2



5. *Pohled na nátrže na levém břehu a rozplavené původní opevnění*



6. *Pohled na rozplavené opevnění na pravém břehu*



7. Pohled na opevnění na pravém břehu



8. Pohled na opevnění na levém břehu



9. Pohled na příčný profil koryta v daném úseku



10. Detail umístění vodočetné latě LMG



11. Pohled na porušený levý břeh



12. Pohled na daný úsek s vyústěním ze silničního propustku