

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VD Kostelec nad Labem					+ (nad hladinou) - (pod hladinou)
MÍSTO:	střední nadjezí					
HLADINA:	165,16 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
	horizontální v m	vertikální v m	délka po vodě v mm	výška v mm	hloubka (šířka) v mm	
Pravý říční pilíř						
30	špička pravého říčního pilíře	-0,2	2 000	20	30	spára opraveno 2021
50	6m od levého říčního pilíře	dno	300	150	(400)	uražená hrana betonu (video)

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)
oprava (2021)

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VD Kostelec nad Labem			+ (nad hladinou) - (pod hladinou)		
MÍSTO:	levé nadjezí					
HLADINA:	165,16 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	výška v mm	hloubka v mm	
Středový říční pilíř						
31	špička středového říčního pilíře	-0,2	500 + 500	20	100	spára oprava 2021
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	šířka v mm	hloubka (výška) v mm	
Jezové pole						
32	1 m od středového říčního pilíře	hradící práh	4 000	1 300	(70)	vylitý beton oprava 2021
33	2 m od bodu č. 32	hradící práh	150	700	60	vydrolený beton oprava 2021
34	0,7 m od levého říčního pilíře	hradící práh	100 - 200	2 500 +	80 - 100	díra v betonu pod nánosem

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)
oprava (2021)

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:		VD Kostelec nad Labem				
MÍSTO:		štěrková propust - nadjezí				
HLADINA:		165,16 m.n.m.				
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;...)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	výška v mm	hloubka v mm	
levý říční pilíř						
35	špička pilíře	-0,3	500	25	60 - 80	spára oprava 2021

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)
oprava (2021)