

PROBÍRKA BŘEHOVÝCH POROSTŮ - Šišemka, Hradčany, oprava toku v ř.km 2,300 - 4, 608

Označení stromu (ID)	Umístění	k. ú. Šišma	druh stromu, pařez, křoviny	ø kmene v 1,3 m [mm]				řešení vegetace	trhat pařez
		parcelní číslo		100 - 300	301 - 500	501 - 700	701 a větší		
ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN									
150	KORYTO	891	olše	3	-	-	-	kácet	ano
	PRAVÝ BŘEH	891	olše	6	-	-	-	kácet	ano
196	PRAVÝ BŘEH	891	olše	-	-	-	-	kácet	ano
255	PRAVÝ BŘEH	891	olše	1	1	-	-	kácet	ano
264	PRAVÝ BŘEH	891	vrba	1	2	2	-		ano
299	PRAVÝ BŘEH	891	olše	2	-	1	-		ano
	PRAVÝ BŘEH	891	křoví	30 m2	-	-	-		ano
314	PRAVÝ BŘEH	891	olše	8	-	-	-		ano
325	PRAVÝ BŘEH	891	olše	4	-	-	-		ano
CELKEM Σ=				25,30m2	3	3	0		
CELKOVÝ POČET obvodu nad 80cm v 1,3m výšky								6	kusů