

# P O V O D Í L A B E , státní podnik

## ZÁMĚR NA SLUŽBU

**Labe, Hradec Králové - Plácka, kácení  
havarijních porostů, ř. km 994,620 – 996,420**

Zpracoval:	Aleš Miller Úsekový technik PS HK dne: 30.6.2015	Podpis
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač Ředitel závodu HK dne: 08 -09- 2015	Podpis
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 08 -09- 2015 číslo zápisu: <i>9/20/15</i>	Tajemník dokumentační komise Podpis <i>[Handwritten signature]</i>

## 1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce	: Labe, Hradec Králové – Plácka, kácení havarijních porostů, ř. km 994,620 – 996,420
Vodní tok (IDVT), ř. km	: Labe (10100002), ř. km 994,620 – 996,420
Místo stavby (katastrální území)	: Hradec Králové (Hradec Králové, Plácka, Věkoše)
Obec s rozšířenou působností	: Hradec Králové
Číslo hydrologického pořadí	: 1-03-01-0010
Účel stavby	: Kácení břehového porostu
Číslo DHM (Název DHM)	: 9051000034 (Předměřice nad Labem)
Identifikátor ISyPo	: 400338625
Nákladové středisko	: 111211
Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Vítá Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

## 2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	06/2015	07/2015
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD	
Realizace akce	11/2015	12/2015

## 3. Popis současného stavu

Doprovodný porost na obou březích řeky Labe v úseku od Aldisu po most Na Pláckách je již za svou životností v havarijním stavu. Stromy, zejména duby červené jsou přestárlé, napadené houbou a hrozí jejich pád do koryta vodního toku, na ochranné hráze nebo může dojít k ohrožení obyvatel, kteří tuto lokalitu v hojném počtu navštěvují. Celkově bude pokáceno:

### Levý břeh

1. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  285 cm, dutiny se zatékáním do starých řezů po odstraněných větvích s výskytem dřevokazných hub, stagnace růstu, snížená vitalita stromu.
2. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  225 cm, kosterní větev rostoucí nad cyklostezkou je proschlá a poškozená, stagnace růstu, snížená vitalita stromu.
3. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  345 cm, proschlé kosterní větve, zasychající pahýl po odstranění kosterní větve, trhliny na kmeni a kosterní větvi, snížená vitalita stromu, hrozí rozlomení.
4. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  315 cm, dutiny se zatékáním do starých řezů po odstraněných větvích, výskyt plodnic dřevokazných hub ve větvení, suché kosterní větve nad cyklostezkou, snížená vitalita stromu.
5. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  270 cm, proschlé kosterní větve, dutiny se zatékáním do starých řezů po odstraněných větvích, hniloba v řezech, podélná prasklina na kmeni, snížená vitalita stromu, hrozí rozlomení.
6. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  370 cm, poškození u báze kmene, proschlé kosterní větve, zatékání do starých řezů po odstraněných větvích, plodnice dřevokazných hub na kosterních větvích, praskliny na kmeni, snížená vitalita stromu.
7. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  345 cm, poškození u báze kmene, proschlé kosterní větve, snížená vitalita stromu.
8. javor horský - (*Acer pseudoplatanus*),  $\sigma$  205 cm, uschlé kosterní větve, výskyt plodnic dřevokazných hub ve větvení, snížená vitalita.
9. bříza bělokora - (*Betula pendula*),  $\sigma$  215 cm, výskyt plodnic dřevokazných hub na větvích, dutiny ve větvení po odstraněných větvích, polámané visící větve v koruně.
10. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  290 cm, výskyt plodnic dřevokazných hub na kmeni, z části uschlý kmen s počínajícím trouchnivěním, praskliny na kmeni, výskyt dřevokazného hmyzu, snížená vitalita.

## **Pravý břeh**

11. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  355 cm, trouchnivění kmene od báze, plodnice dřevokazných hub na kosterních větvích, snížená vitalita.
12. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  420 cm, trouchnivění kmene od báze, proschlá kosterní větev, ulomené kosterní větve a visící nad cyklostezkou, výskyt dřevokazného hmyzu, snížená vitalita stromu.
13. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  385 cm, dutina u báze kmene, výskyt černé hnilyby na kmeni, proschlé kosterní větve, snížená vitalita stromu.
14. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  320 cm, suchý kmen u báze, proschlé kosterní větve, snížená vitalita stromu.
15. dub červený - (*Quercus rubra*),  $\sigma$  335 cm, báze kmene proschlá s trouchnivěním a plodnicemi dřevokazných hub, proschlé kosterní větve, snížená vitalita stromu.

## **4. Výchozí podklady**

Pochůzka na místě a povolení kácení MMHK/089691/2015 zp2/mrk ze dne 2.6.2015

## **5. Návrh technického řešení:**

Dojde k pokácení 15 ks stromů. Z důvodu špatného přístupu za použití horolezecké techniky. Dřevní hmota bude rozmanipulována, vymanipulována z koryta vodního toku a odvezena na skládku v Předměřicích nad Labem (vzdálenost 6 km). Drobné větve se na místě spálí nebo seštěpkují. Dotčené pozemky budou po provedeném kácení uvedeny do původního stavu.

Jako případná dočasná meziskládka vytěžené dřevní hmoty může být využita náplavka na levém břehu pod mostem Plácka. Přístup je možný korytem vodního toku nebo po přilehlých hrázích. Při pohybu po hrázích je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na jejich konstrukci a šířku a také s ohledem na pohyb osob. Nesmí dojít k poškození asfaltového krytu. V případě nutnosti vstupu na pozemky mimo koryto a hráze si tyto projedná zhotovitel akce.

Dřevní hmotu požadujeme ukládat na skládku v sortimentu větve do 50 cm a nad 50 cm v délce 1 a 2 metry.

## **6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.**

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,  
Zabezpečení ochrany zdraví a majetku cizích osob.

- Popis předmětu veřejné zakázky,  
Kácení břehového porostu na VVT v územní působnosti PS Hradec Králové.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,  
Odstraněním břehových porostů mohou být eliminovány případné vývraty stromů s následkem sesuvu ochranné hráze a snížení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů  
Riziko nezajištění bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,  
11/2015 – 12/2015

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,  
Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.  
Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k odstranění břehového porostu a tím zabezpečení a provozuschopnosti vodního díla.

## **7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby**

Odstanením břehového porostu dojde k zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla.

## **8. Doplňující informace**

Přístup je možný korytem vodního toku, nebo po přilehlých hrázích. Při pohybu po hrázích je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na jejich konstrukci, šířku a také pohyb osob. Nesmí dojít k poškození asfaltového krytu. V případě nutnosti vstupu na pozemky mimo koryto a hráze si tyto projedná zhотовitel akce.

Objednatel zajistí informaci o existenci sítí v zájmovém úseku a zhотовitel si na vlastní náklady zajistí jejich vytýčení.

Zhотовitel si dále zajistí souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků k jejich dočasnému užívání v době realizace akce. Po provedení akce v požadovaném rozsahu pozemky uvede do původního stavu a zpět předá vlastníkům.

## **9. Vliv stavby na životní prostředí**

Samotná činnost na veřejné zakázce nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření:

Dodavatel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním závadnými látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v rádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.

Dodavatel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zelen. Dodavatel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá jejich majitelům.

Povodí Labe, státní podnik následně zajistí náhradní výsadbu břehových porostů.

## **10. Majetková vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí**

Kácení bude prováděno na majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

Katastrální území	Parcelní číslo	Vlastník / právo hospodařit	Způsob dotčení
Hradec Králové	324/14	Povodí Labe, státní podnik	kácení
Hradec Králové	165/2	Povodí Labe, státní podnik	kácení
Věkoše	954	Povodí Labe, státní podnik	kácení
Věkoše	367	Povodí Labe, státní podnik	kácení
Věkoše	1045/4	Povodí Labe, státní podnik	skladka
Věkoše	676/10	Povodí Labe, státní podnik	skladka
Plácka	1573/14	Povodí Labe, státní podnik	kácení

## **11. Předpokládaný finanční náklad stavby**

Plánovaný finanční náklad v době zpracování záměru – 150 tis. Kč

## **12. Přílohy**


Přehledná situace

Situace

Fotodokumentace

Výpis z KN

Přehledná situace



Příloha č. 1

Situace

## Hradec Králové – Labe – Aldis až Kamenný most

Příloha č. 2





Dub červený č. 1

Dub Červený č. 3




Dub Červený č. 2





Dub červený č. 4

Dub červený č. 5





Dub červený č. 6

Dub červený č. 7





Bříza bělokorá č. 9

Dub Červený č. 10





Dub červený č. 11

Dub Červený č. 12





Dub červený č. 13

Dub Červený č. 14





Dub červený č. 15

Výpis z KN

Podrobné informace o parcele		Podrobné informace o parcele	
Řízení:		Řízení:	
Jiný právní vztah:	nenalezen žádný záznam	Jiný právní vztah:	nenalezen žádný záznam
Parcelní číslo:	1045/4	Parcelní číslo:	492
Datum vzniku:	15.07.2002	Datum vzniku:	26.05.2014
Katastrální území:	Věkoše	Katastrální území:	Věkoše
Výměra v m <sup>2</sup> :	43 675	Výměra v m <sup>2</sup> :	40 094
Způsob určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	Způsob určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	vodní plocha	Druh pozemku:	ostatní plocha
Druh číslování:	Pozemková parcela	Druh číslování:	Pozemková parcela
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí (KN)	Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí (KN)
Využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Využití:	neplodná půda
Oprávněný subjekt		Oprávněný subjekt	
List vlastnictví č.:	11127	List vlastnictví č.:	11127
Právní vztah:		Právní vztah:	
Jméno:	Povodí Labe, státní podnik	Jméno:	Povodí Labe, státní podnik
Podil:	1 / 1	Podil:	1 / 1
List vlastnictví č.:	11127	List vlastnictví č.:	11127
Právní vztah:		Právní vztah:	
Jméno:	Česká republika	Jméno:	Česká republika
Podil:	1 / 1	Podil:	1 / 1
Mapový list:	DKM	Mapový list:	DKM
Podrobné informace o parcele			
Řízení:			
Jiný právní vztah:	nenalezen žádný záznam		
Parcelní číslo:	1573/14		
Datum vzniku:	07.03.2011		
Katastrální území:	Plácky		
Výměra v m <sup>2</sup> :	11 348		
Způsob určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě		
Druh pozemku:	vodní plocha		
Druh číslování:	Pozemková parcela		
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí (KN)		
Využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené		
Oprávněný subjekt			
List vlastnictví č.:	8252		
Právní vztah:			
Jméno:	Povodí Labe, státní podnik		
Podil:	1 / 1		
List vlastnictví č.:	8252		
Právní vztah:			
Jméno:	Česká republika		
Podil:	1 / 1		
Mapový list:	DKM		